

MOLDOVA

C-C 998



REVIZIA TEHNICĂ

2023

№ 0616061

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU  
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ  
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(subdiviziunii teritoriale)

Nr. 081570

## VERIFICARE TEHNICĂ

mașinilor autopropulsate de meliorație,  
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau  
construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	RULOU
2. Nr. de înmatriculare	C-C 998	8. Marca	HAMM
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB049874	9. Model	GRW15
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2001
5. Numărul de fabricație al motorului	00574439	11. Culoarea	ROȘU
6. Numărul de fabricație a șasiului	46082		

## II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii  
autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Admis;



Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frînare
- Circuit electric
  - Fare
  - Indicatoare :
 

Gabarit	Claxon
Viraj	Girofare
„Stop”	Acumulator
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616061

Inginerul-inspector


POPESCU DORIN

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut


(semnătura proprietarului unității de tehnică)





MOLDOVA

C-RT 825



REVIZIA TEHNICĂ

2023

No 0616063



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ „INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

Nr. 081572

(subdiviziunii teritoriale)

VERIFICARE TEHNICĂ

mașinilor autopropulsate de meliorație, construcție a drumurilor Data 15.11.2023

I. Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	RULOU
2. Nr. de înmatriculare	C-RT 825	8. Marca	BW80
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB103916	9. Model	AD-2
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2005
5. Numărul de fabricație al motorului		11. Culoarea	VERDE
6. Numărul de fabricație a șasiului	F/N		

II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Admis;  
 Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frînare
- Circuit electric
  - Fare
  - Indicatoare :
    - Gabarit
    - Viraj
    - „Stop”
  - Claxon
  - Girofare
  - Acumulator
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616063

POPESCU DORIN  
(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)





MOLDOVA


C-B 243



REVIZIA TEHNICĂ

2023

№ 0616060



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU  
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ  
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(subdiviziunii teritoriale)

Nr. 081569

**VERIFICARE TEHNICĂ**

mașinii autopropulsate de meliorație,  
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

**Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:**

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	AUTOGREIDER
2. Nr. de înmatriculare	C-B 243	8. Marca	GS
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB000513	9. Model	10-01
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2001
5. Numărul de fabricație al motorului	459589	11. Culoarea	GALBEN
6. Numărul de fabricație a șasiului	010009		

**II. Datele proprietarului:**

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

**III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:**

Admis;

Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

- Sistemul de frînare
- Circuit electric
  - Fare
  - Indicatoare :
    - Gabarit
    - Viraj
    - „Stop”
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616060


L.S. Inginerul-inspector

POBESCU DORIN

(nume, prenume)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)







INSPECTORATUL DE STAT PENTRU  
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ  
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

(subdiviziunii teritoriale)

Nr. 081571

## VERIFICARE TEHNICĂ

mașinii autoproductate de meliorație,  
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

### I. Datele tractorului, remorcii mașinii autoproductate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	EXCAVATOR
2. Nr. de înmatriculare	C-C 811	8. Marca	BOREX
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB043857	9. Model	2102
4. Numărul de fabricație a mașinii		10. Anul fabricației	2004
5. Numărul de fabricație al motorului	593893	11. Culoarea	GALBEN
6. Numărul de fabricație a șasiului	839072242827		

### II. Datele proprietarului:

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

### III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autoproductate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:

Admis;

Neadmis din pricina defecțiunilor depistate la:

1. Sistemul de frînare
2. Circuit electric
  - Fare
  - Indicatoare :
    - Gabarit
    - Viraj
    - „Stop”
  - Claxon
  - Girofare
  - Acumulator
3. Motor de pornire
4. Mecanism de direcție
5. Pneuri
6. Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616062



Inginerul-inspector  
**POPESCU DORIN**

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut


(semnătura proprietarului unității de tehnică)





MOLDOVA

C-C 433



REVIZIA TEHNICĂ

2023

No 0616059



INSPECTORATUL DE STAT PENTRU  
SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ  
„INTEHAGRO”

CHIȘINĂU

Nr. 081568

(subdiviziunii teritoriale)

**VERIFICARE TEHNICĂ**

mașinii autopropulsate de meliorație,  
construcție a drumurilor

Data 15.11.2023

**Datele tractorului, remorcii mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:**

1. Cod unic de identificare		7. Categoria	EXCAVATOR
2. Nr. de înmatriculare	C-C 433	8. Marca	EO
3. Certificat tehnic de înmatriculare	AB038831	9. Model	33211
4. Numărul de fabricație a mașinei		10. Anul fabricației	2003
5. Numărul de fabricație al motorului	30115395	11. Culoarea	ROȘU
6. Numărul de fabricație a șasiului	49		

**II. Datele proprietarului:**

Nume, prenumele. Denumirea persoanei juridice	Codul personal Cod fiscal	Adresa
EDILITATE S.A.	1003600045544	mun. Chișinău, str. Eminescu Mihai, 49

**III. Rezultatul verificării stării tehnice a sistemelor de bază a tractorului, remorcii, mașinii autopropulsate de meliorație, construcție sau construcție a drumurilor:**

Admis;  
 Neadmis din pricina defectiunilor depistate la:

- Sistemul de frânare
- Circuit electric
  - Fare
  - Indicatoare :
    - Gabarit
    - Viraj
    - „Stop”
  - Claxon
  - Girofare
  - Acumulator
- Motor de pornire
- Mecanism de direcție
- Pneuri
- Alte mecanisme, agregate

A trecut testarea tehnică cu eliberarea ecusonul nr. 0616059

I.S. Inginerul-inspector  
**POPESCU DORIN**

(nume, prenume)

(semnătura)

Cu rezultatul testării sunt cunoscut

(semnătura proprietarului unității de tehnică)

