

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3 din 05.10.2018.

Obiectul *Lucrări de reconstrucție a conductei de alimentare cu apă potabilă a s.Iurevca* este executat în cadrul contractului nr. *Nr.2018-0000000921* din "23" 07.2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la _____, de către SRL "Repconsult"

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

1. *Nisteanu Nina* _____ *Primar com. Gradiște*
2. *Tataru Anastasia* _____ *Contabil-Şef*
3. *Aramă Pavel* _____ *Responsabil Tehnic*
4. *Purcaci Andrei* _____ *Inginer Funciar*
5. *Zamahin Serghei* _____ *Consilier-Sătesc*
6. *Plăcintă Serghei* _____ *Şef Întreprindere Comunală*

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

reprezentant antreprenorului Vacarcic Sergiu administrator SRL "Repconsult"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de *03.10.2018*;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 05.10.2018 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 12 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 915898,96 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Perioada de garanție obiectul s-a comportat corespunzător, avizele serviciilor abilitate de control sunt prezentate obiectul e pregătit pentru exploatarea conform destinației.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Recepția finală se admite.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral *nu se oferă* adresa poștală *r-l Cimișlia com Gradiște s.Iurievca* destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:
Comisia de recepție finală:

Președinte: *1. Primar com. Gradiste*

Nistoreanu Nina

Membri *1. Contabil-Şef*

Tataru Anastasia

2. Responsabil Tehnic

Aramă Pavel

3. Inginer Funciar

Purcaci Andrei

4. Consilier-Sătesc

Zamahin Serghei

5. Şef Întreprindere Comunală

Plăcintă Serghei

" " _____

L.Ş. _____