



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Lucrări de reparație a încăperilor din incinta Preturii sectorului Botanica, str. Teilor, 10, sect. Botanica, mun. Chișinău»
 (denumirea lucrărilor)

[illegible]



15.	Lucrari tehnico-sanitare																			
16.	Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Coridor et. 6 Capitolul 1.1.1. Incalzire																			
17.	Capitolul 1.2. Bloc sanitar et. 5 Capitolul 1.2.1. Apeduct																			
18.	Capitolul 1.2.2. Canalizare																			
19.	Capitolul 1.2.3. Incalzire																			
20.	Capitolul 1.3. Incapere soferi Capitolul 1.3.1. Apeduct																			
21.	Capitolul 1.3.2. Canalizare																			
22.	Capitolul 1.3.3. Incalzire																			
23.	Capitolul 2. Montare utilaj Capitolul 2.1. Bloc sanitar et. 6																			
24.	Capitolul 2.2. Incapere soferi																			
25.	Retele electrice interioare																			
26.	Capitolul 1. Montare utilaj Capitolul 1.1. Coridor et. 6																			
27.	Capitolul 1.2. Bloc sanitar																			
28.	Capitolul 1.3. Incapere soferi																			
29.	Transferul obiectului către client																			

Semnat: _____

Nume: _____ Dimitroglu N.D. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Zagorlar» SRL _____