

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 Instituția de educație timpurie nr. 175,

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	<b>Lucrari de reparatie gr. nr 11 si 14</b>																														
	Demontari	+	+	+	+																										
	Pereti									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Tavan																				+	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Pardoseli									+	+	+	+													+	+				
	Timplarie																														
	Rețele de incalzire				+	+	+								+	+	+														
	<b>Lucrari de reparatia blocului sanitar</b>																														
	Demontari	+	+	+	+																										
	Pereti Tavan										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+						
	Pardoseli									+	+	+	+															+	+		
	Timplarie																														
	Rețele de incalzire				+	+	+								+	+	+														
	Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare		+	+	+	+	+	+													+	+	+	+							
	<b>Lucrarile de montare si reglare-demarare</b>		+	+																											
	Utilaj																														

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Buruiana D.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL

