

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.61 localitatea orașul Ocnîța
data de 05 decembrie 2025, orele 09.00

Cu privire la lucrările de construcții executate la obiectivul **“Reparația drumurilor publice locale din raionul Ocnîța”**, având categoria de importanță **normală**, fiind finanțate din contul mijloacelor **Fondului Rutier**, în cadrul contractului nr. **19** din **09.04.2025**, încheiat între **Consiliul raional Ocnîța**, reprezentat de **Iurie Plopa**, **președinte al raionului** și **SC “Primaterax-Nord” SRL**, reprezentat de **Dumitru Brenișter**, **administrator**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza **Caietului de Sarcini**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de 02- 05 decembrie, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Iurie Plopa** – președinte al raionului Ocnîța.
Membrii comisiei: **Elena Draghici** – șefă serviciu, Serviciul Construcții Gospodării
Comunale și Drumuri din Aparatul Președintelui;
Constantin Gudima – șef direcție, Direcția finanțe;
Adelina Carabeț – șefă direcție, Direcția de dezvoltare a sectorului agrar,
economic, funciar;
Ion Russu- responsabil tehnic, certificat nr.0937 seria 2021- RT;
Andrian Budei - responsabil tehnic, certificat nr.0094 seria 2025- RT;
Dumitru Scripliuc- dirigințe de șantier, certificat nr.1161 seria 2022- DȘ;

3. La recepție au mai participat: Dumitru Brenișter- administrator SC “Primaterax-Nord” SRL.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectivul cu numărul cadastral , cu adresa **drumurile L1;L3; L4; L5; L4; L6;L11;** , cu destinația, format din următoarele construcții __, având suprafața la sol , suprafața totală __ și numărul de nivele __, conform certificatului despre rezultatul inspecției construcției nr. __ din , eliberat de __și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de reparație au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de reparație au fost complet terminate la data de 25 noiembrie 2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;
- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **8 336 154,96 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției:

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: *proces verbale la lucrările ce devin ascunse; certificate de conformitate a materialelor de construcție; informații zilnice ; procese verbale de executare a lucrărilor; etc.*

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: *procesul verbal la terminarea lucrărilor.*

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: *că lucrările “Reparația drumurilor publice locale din raionul Ocnîța”, din cadrul ofertei, se consideră terminate.*

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: *că lucrările sunt definitive și pot fi date în folosință.*

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: *urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor executate, pe parcursul termenului de garanție care este stipulate în contractual sus menționat în acest Proces- Verbal.*

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 5 anexe numerotate, cu un număr total de 3 file, a fost încheiat la data de 05.12.2025 în format electronic.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: Iurie Plopa : _____
(semnătura electronică)

Membrii comisiei: Elena Draghici: _____
(semnătura electronică)

Constantin Gudima: _____
(semnătura electronică)

Adelina Carabeț: _____
(semnătura electronică)

Ion Russu - responsabil tehnic certificat nr.0937 seria 2021 RT: _____
(semnătura electronică)

Andrian Budei - responsabil tehnic, certificat nr.0094 seria 2025- RT: _____
(semnătura electronică)

Dumitru Scripliuc - dirigințe de șantier, certificat nr.1161 seria 2022- DȘ: _____
(semnătura electronică)

Reprezentantul INST⁽²⁾ _____
(nume, prenume) (semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾ _____
(nume, prenume) (semnătură)

⁽²⁾Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este:

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

(semnătură electronică)

(semnătură electronică)

Anexa nr. 1
la procesul- verbal
de recepție la terminarea
lucrărilor nr.61/05 din 05.11.25

Lista lucrărilor de construcții care au fost executate și recepționate:

1	<i>Reparația curentă pe drumul L5</i>
2	<i>Reparația curentă pe drumul L6</i>
3	<i>Reparația curentă pe drumul L11</i>
4	<i>Reparația capital pe drumul L1</i>
5	<i>Reparația capital pe drumul L3</i>
6	<i>Reparația capital pe drumul L4</i>

Anexa nr. 2
la procesul- verbal
de recepție la terminarea
lucrărilor nr.61/05 din 05.11.25

Observațiile Comisiei de recepție:

<i>nu sunt</i>

Anexa nr. 3
la procesul- verbal
de recepție la terminarea
lucrărilor nr.61/05 din 05.11.25

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă:

<i>nu lipsește nimic</i>

Anexa nr. 4
la procesul- verbal
de recepție la terminarea
lucrărilor nr.61/05 din 05.11.25

Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului:

<i>nu au fost transmise</i>

Anexa nr. 5
la procesul- verbal
de recepție la terminarea
lucrărilor nr.61/05 din 05.11.25

Valoarea obiectivului este de:

<i>8 336 154,96 lei</i>
<i>(opt milioane trei sute treizeci și șase mii o sută cincizeci și patru, 96 lei)</i>