

INVESTITOR: Colegiului de Ecologie din Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 13.10.2025**

privind lucrarea "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje" executată la obiectul Colegiului de Ecologie din Chișinău în cadrul contractului nr. 01/L din 01.07.2025 și Acordului adițional nr.01 din 10 septembrie 2025, încheiat între Colegiului de Ecologie din Chișinău și SC „APIS-MIELE” SRL, pentru lucrările de "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul Octombrie 2025, fiind formată din:

Peședintele comisiei:

1. IURIEVA Tatiana - Director Colegiul de Ecologie

Membrii comisiei:

2. Bîțlan Victoria - Contabilul șef
3. Ungureanu Evghenia - Intendent cămin nr.1
4. Bacinschi Rodica - Intendent cămin nr.2
5. Dogot Claudia - Diriginta de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Harea Gheorghe - maistru în construcții SC „APIS-MIELE” SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările se propun spre recepția finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție și a caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Lucrările se recomandă spre recepția finală**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

INVESTITOR: Colegiului de Ecologie din Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărate

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 13.10.2025**

privind lucrarea "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje" executată la obiectul Colegiului de Ecologie din Chișinău în cadrul contractului nr. 01/L din 01.07.2025 și Acordului adițional nr.01 din 10 septembrie 2025, încheiat între Colegiului de Ecologie din Chișinău și SC „APIS-MIELE” SRL, pentru lucrările de "Lucrari de reparatie generala In caminele nr. 1 si 2- Baia 5 etaje"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul Octombrie 2025, fiind formată din:

Peședintele comisiei:

1. IURIEVA Tatiana - Director Colegiul de Ecologie

Membrii comisiei:

2. Bîțlan Victoria - Contabilul șef
3. Ungureanu Evghenia - Intendent cămin nr.1
4. Bacinschi Rodica - Intendent cămin nr.2
5. Dogot Claudia - Diriginta de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Harea Gheorghe – maistru în construcții SC „APIS-MIELE” SRL
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrările se propun spre recepția finală

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost îndeplinite conform proiectului de execuție și a caietului de sarcini.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **Lucrările se recomandă spre recepția finală**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **str. Burebista nr.70, mun.Chisinau**” destinația **Institutie Publica**, compus din următoarele construcții Camin.nr1,Camin nr.2, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (doua)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **3 (trei)** file, a fost încheiat astăzi 13.10.2025 în **2 (două)** exemplare.


Semnăturile comisiei de recepție:

1. IURIEVA Tatiana 

Membrii comisiei:

2. Bîțlan Victoria 

3. Ungureanu Evghenia 

4. Bacinschi Rodica 

5. Dogot Claudia 


Semnăturile participanților la recepție:


Harea Gheorghe _____


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 13 " 10 2025

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 13 " 10 2025




(semnătura)



L.S. 
(semnătura)

LISTA-ANEXĂ nr. 01
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din " 13 " 10 2025

Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele următoare:

(The main body of the document contains a large, handwritten blue 'Z' mark, indicating that no items were listed as missing.)

EXECUTANTUL:
" 13 " 10 2025

L.Ș. *(Signature)*
(semnătura)



INVESTITORUL
" 13 " 2025

L.Ș. *(Signature)*
(semnătura)



LISTA-ANEXĂ nr. 02
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din " 13 " 10 2025

Lucrările care nu au fost executate sunt următoarele:

[The main body of the document is a large area of lined paper that has been completely crossed out with a large blue 'X' mark.]

EXECUTANTUL:

" 13 " 10 2025

L.Ș. *[Signature]*
(semnătura)



INVESTITORUL
" 13 " 10 2025

L.Ș. *[Signature]*



LISTA-ANEXĂ nr. 03
la procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 02 din " 13 " 10. 2025

Lucrările în care nu s-au respectat prevederile proiectului sunt următoarele:

PROCES-VERBAL

1. Comisia de recepție a fost constituită în conformință cu prevederile proiectului și a avut următorii membri:

2. Comisia de recepție a efectuat recepția lucrărilor și a constat următoarele:

3. Comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate în conformință cu proiectul și nu s-au constatat deficiențe.

4. Comisia de recepție a aprobat actul de recepție și a emis procesul-verbal de recepție.

5. Comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate în conformință cu proiectul și nu s-au constatat deficiențe.

6. Comisia de recepție a aprobat actul de recepție și a emis procesul-verbal de recepție.


7. Comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate în conformință cu proiectul și nu s-au constatat deficiențe.

8. Comisia de recepție a aprobat actul de recepție și a emis procesul-verbal de recepție.

9. Comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate în conformință cu proiectul și nu s-au constatat deficiențe.


10. Comisia de recepție a aprobat actul de recepție și a emis procesul-verbal de recepție.

EXECUTANTUL:
" 13 " 10.

L.Ș. 
(semnătura)



INVESTITORUL
" 13 " 10.

L.Ș. 
(semnătura)

