

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatii etajul 2,3 în incinta CCD, str. I.Luca Caragiale 2

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026											
		luni											
		1				2				3			
	Lotul nr. 1 - Lucrări de reparații la Etajul 3												
1	Organizarea de santier												
2	Demolarea/demontarea												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrarile tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												
6	Lucrarile de climatizare												
	Lotul nr. 2 - Lucrări de reparații la Etajul 2												
1	Organizarea de santier												
2	Demolarea/demontarea												
3	Lucrari de reparatie												
4	Lucrarile tehnico sanitare												
5	Lucrarile electrice												
6	Lucrarile de climatizare												

Durata de executie:

LOT 1 - 3 luni

LOT 2 - 3 luni