

INVESTITOR: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 08/2019 din mai 2019

privind lucrarea "Construcția și reabilitarea blocurilor sanitare la posturile vamale la frontiera RM, p/v Leușeni" executată la obiectul s. Leușeni r-ul Hâncești extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat Leușeni în cadrul contractului nr. 46/1 din 24 august 2018 încheiat între Serviciul Vamal și "KVM Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 49-1 din 19 septembrie 2018, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Leușeni r-ul Hâncești la 19.09.2018, cu valabilitate până la 12 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 204-O din 26 aprilie 2019, în intervalul 02.05.2019 – 15.05.2019, fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>Ion Dragan, Primarul s. Leușeni r-ul Hâncești</u>
	<u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u>
	<u>Tamara Pascari, Șef Centrului de Sănătate Publică r-ul Hâncești</u>
	<u>Vasilie Breahnă, Șef Inspecția Protecția Mediului r-ul Hâncești</u>
	<u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u>
	<u>Ghenadie Bolboceanu, Specialist în construcții atestat</u>
	<u>Serghei Carpovici, Specialist în construcții atestat</u>

3. Au mai participat la recepție:

Vasilie Cojocaru Director "KVM Cons" SRL Antreprenor general

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

INVESTITOR: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____/2019 din _____ mai 2019

privind lucrarea "Construcția și reabilitarea blocurilor sanitare la posturile vamale la frontiera RM, p/v Giurgiulești" executată la obiectul s. Giurgiulești r-ul Cahul extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești în cadrul contractului nr. 46/2 din 24 august 2018 încheiat între Serviciul Vamal și "KVM Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 20 martie 2019, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Giurgiulești r-ul Cahul la 20.03.2019, cu valabilitate până la 36 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 204-O din aprilie 2109, în intervalul 20.05.2019 – 27.05.2019, fiind formată din:

Președintele comisiei

Valentina Boguțcaia, - Șef DSM al Serviciului vamal

Membrii comisiei

Tatiana Gălățeanu - Primarul satului Giurgiulești, r. Cahul;

Zinaida Gorgos, - Șef DFEC al Serviciului Vamal

Svetlana Bruma - Șef Direcția Sănătate Publică r-ul Cahul

Vladimir Moldovanu-Șef Inspectoratul pentru Protecția Mediului r-ul Cahul

Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat

Ghenadie Bolboceanu, Specialist în construcții atestat

Serghei Carpovici, Specialist în construcții atestat

3. Au mai participat la recepție:

Vasilie Cojocaru Director "KVM Cons" SRL Antreprenor general

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat blocul sanitar la postul vamal Giurgiulești cu respectarea termenul de garanție a lucrărilor conform contractului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral 9420105311, adresa poștală s. Giurgiulești r-ul Cahul extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții:

942010531124, suprafața la sol 64,6 suprafața totală, 47,9, numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi mai 2019 la Punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:



Valentina Boguțaia

Membri:



Tatiana Gălățeanu



Zinaida Gorgos



Svetlana Bruma



Vladimir Moldovanu



Valeriu Garștea



Ghenadie Bolbuceanu



Serghei Carpovici

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 2019

V. Cojocar



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2019

L.Ș. V. Vrabie

(semnătura)



INVESTITOR: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 09 /2019 din 30 august 2019

privind lucrarea "Construcția Zonei de control vamal la postul vamal Costești" executată la obiectul or. Costești r-ul Râșcani extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat Costești – Stânca în cadrul contractului nr. 59 SV din 20 noiembrie 2018, 6 SV din 16 martie 2019 încheiat între Serviciul Vamal și "KVM Cons" SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 119/16 din 30 noiembrie 2018, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria or. Costești r-ul Râșcani la 30.11.2018, cu valabilitate până la 24 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 346-O din 30 iulie 2019, în intervalul 12.08.2019 – 30.08.2019, fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>Viorel Doagă, Director adjunct interimar al Serviciului vamal; Șef Departament Venituri și control vamal</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>Nelu Glasu, Primarul or. Costești r-ul Râșcani</u>
	<u>Zinaida Gorgos, Șef DFEC al Serviciului Vamal</u>
	<u>Valentina Boguțcaia, Șef DSM al Serviciului vamal</u>
	<u>Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat</u>
	<u>Iurie Carpov, Specialist în construcții atestat</u>
	<u>Serghei Carpovici, Specialist în construcții atestat</u>

3. Au mai participat la recepție:

Vasile Cojocaru Director "KVM Cons" SRL Antreprenor general

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) costul total al construcției constituie _____ lei

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat Zona de control vamal Costești cu respectarea termenul de garanție a lucrărilor conform contractului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7123120082, adresa poștală or. Costești r-ul Râșcani, extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții: 7123120.082.01, suprafața la sol _____ suprafața totală, _____, numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi august 2019 la Punctului de trecere a frontierei de stat Costești - Stînca în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Vioară Doagă

Membri: _____

Nelu Glasu

Zinaida Gorgos

Valentina Boguțaia

Valeriu Garștea

Murie Carpov

Serghei Carpovici

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

este gestionată

_____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" _____ 2019

L.Ș.

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din __06 iunie_ 2019

Privind lucrarea "Lucrarea de pavare a trotuarelor din str. V. Dumbraveanu si str.Centrala din s. Corlateni, r-nul Riscani", executata în cadrul contractului înregistrat la data de 02.04.2019 încheiat între: Primaria s. Corlateni „Beneficiar” și KVM Cons SRL „Antreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președinte. Primar s. Corlateni d. Baciú Anatol

Membrii:

1. Vice-Primar d. Ciobanu Victor
2. Responsabil Tehnic d. Dumbrăveanu
3. Diriginte de santier d. Lozan Ion
4. _____
5. _____

(Nume, Prenume)

(Funcția)

2. Au mai participat la recepție:

Cojocaru Vasile
(numele, prenumele)

Director KVM Cons SRL
(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările cuprinse în lista caietului de sarcini au fost executate conform normelor în vigoare și cerintelor de eficiența energetică.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Examinarea lucrărilor executate pentru a fi propuse spre recepția la terminarea lor.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor conform normelor și cerintelor clauzelor contractului în cauză

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 03.04.2023

privind lucrarea amenajarea parcării auto executată la obiectul str. Ion Creangă în cadrul contractului nr. 6/22 din 07 octombrie 2021 încheiat între Direcția Generală Mobilitate Urbană și S.R.L. „KVM Cons” pentru lucrările de „Organizare a unei parcări auto publice în adiacenta parcului „Dendrariu” mun. Chișinău, str. Ion. Creangă”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. AC-0000124, eliberată de Primăria mun. Chișinău la 18.03.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Vitalie Mihalache – șef al Direcției Generale Mobilitate Urbană

Dumitru Ceban – șef adjunct al Direcției Generale Mobilitate Urbană

Vasile Moroi – pretor al sectorului Buiucani

Arcadie Cernobai – ofițer principal, SSCR al SSTCR a DP mun. Chișinău

Valentin Șvaga – șef al Direcției lucrări edilitare a DGMU

Vladimir Dumitraș – specialist principal, Direcția lucrări edilitare a DGMU

Sergiu Tomiță – administrator al Î.M. Regia „Exdrupo”

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Vasile Cojocarui – administrator S.R.L. „KVM CONS”

Tatiana Zaicenco – proiectant, I.M.P. „Chișinăuproiect”

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Defecțiunile constatate sunt incluse în lista-anexă nr. 1;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Identificarea cauzei neconformităților depistate.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Necesitatea asigurării nivelului de calitate pentru exploatarea străzii în condiții de siguranță pentru toți participanții la trafic.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remediarea neconformităților în termen de 7 zile

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100508.513, adresa mun. Chișinău, sectorul Buiucani, str. Ion Creangă, destinația parcare publică, compusă din construcții rutiere.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Vitalie Mihalache

Membri: Dumitru Ceban

Valentin Șvaga

Vladimir Dumitraș

(numele, prenumele, semnătura)

Vasile Moroi

Arcadie Cernobai

Sergiu Tomiță

(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea „Organizarea unei parcări auto publice în adiacenta parcului „Dendrariu” mun. Chișinău, str. Ion. Creangă” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 20

L.Ș.



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 20

L.Ș.



(semnătura)