

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație a coridorului și a sălii de dans la Palatul de Cultură "Ion Furnică" din satul Manta"

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		august				septembrie				octombrie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Organizare de șantier												
2.	Lucrari generale												
3.	Lucrari electrice, timplarie												

Semnat: _____

Nume: **Stancev Nicolae**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii **SRL JEKO construct**