

# INSPECTORATUL NAȚIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

## Proces-verbal de inspecție a construcției

nr. 03/18551/25 din 15.01.2026  
localitatea s. Roșietici Vechi com. Roșietici  
raionul Florești

### 1. Datele de identificare a construcției:

a) construcția Reparația unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfânt cu lungimea de 315m în s. Roșietici Vechi, com. Roșietici raionul Florești.

(denumirea obiectivului)

b) situată în municipiul \_\_\_\_\_, sectorul \_\_\_\_\_, raionul Florești, orașul \_\_\_\_\_, comuna/satul Roșietici, cod poștal MD -- 5036, strada Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. \_\_\_\_\_, bloc \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_;

c) investitorul IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală; mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 3;

(denumirea, adresa sediului investitorului, date de contact)

d) dirigintele de șantier atestat Cheptene Gheorghe, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2022-DȘ nr. 1582

(nume, prenume, număr certificat de atestare)

### 2. Datele privind execuția construcției:

a) lucrările sunt executate în baza autorizației de construire nr. 2 din 28.08.2025, cu valabilitate până la 12 luni; eliberată de primarul comunei Roșietici raionul Florești

b) data începerii execuției 29.09.2025;

c) responsabilul tehnic atestat Colesnic Igor, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2022-DȘ nr. 1583

(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

### 3. Proiectanții lucrărilor de construcții:

a) denumirea și sediul sau adresa proiectantului general:

SRL, VIAAB ENGINEERING,,

b) managerul de proiect \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, numărul certificatului de atestare)

### 4. Verificatorul/verificatorii de proiecte atestați:

Vasca Grigore nr. 077, Bejan Sergiu nr. 073

5. Structura Inspectoratului responsabilă de inspecție: ISSMCI (DTSTC Nord)

6. Inspectorul responsabil de inspecție: Pripișneac Vladimir, inspector principal; legitimație nr. 0039 din 16.10.2023

(nume, prenume, funcție, număr legitimație)

7. Temeiul legal al inspecției: Solicitare primarului comun. Roșietici raionul Florești

Nr. 623 din 22.12.2025

(ordinul autorității care a dispus efectuarea inspecției)

8. Inspecția s-a efectuat în prezența reprezentanților:

primăriei com Roșietici raionul Florești în persoana primarului Odajiu Petru

(nume, prenume, funcție, date de contact)

9. În cadrul inspecției au participat:

(nume, prenume, funcție, date de contact)

10. Stadiul realizării măsurilor dispuse anterior: nu au fost

11. Neconformități constatate, conform chestionarului de control, și măsurile dispuse:

Nr. crt.	Neconformități	Măsuri dispuse	Termen de realizare	Responsabilii de realizare
1				
2				
....				

12. Constatări, altele decât neconformitățile consemnate la pct. 1):

Obiectivul corespunde exigențelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

13. Fișele anexate, în număr de \_\_\_\_\_, sunt părți integrante ale prezentului proces-verbal.

14. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară.

15. **Semnatari:**

**Din partea Inspectoratului Național  
pentru Supraveghere Tehnică:**

Pripișneac Vladimir, inspector principal,

Legitimație nr.0039 din 16.10.2023

(nume, prenume, funcție, număr legitimație)

L.Ș.

**Din partea: / Beneficiarului \_\_\_\_\_ /**

(denumire, adresă)

Odajiu Petru, primarul comunei Roșietici, r-nul Florești

(nume, prenume, funcție)

L.Ș.

**Notă.** În cazul în care spațiile rezervate rubricilor sunt insuficiente pot fi atașate file suplimentare, care devin parte integrantă a procesului-verbal.