

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 18.08.2022

privind lucrarea de reparație executată la obiectul „Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac” s. Antonești” în cadrul contractului nr. 08 din 18. Iulie 2022 încheiat între I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac” în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. pentru lucrările de „Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac” s. Antonești”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate până la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17-18.08.2022, fiind formată din:

1. Ursu Ludmila	_____
2. Cassa Evghenia	_____
3. Petco Lidia	_____
4. Arseni Petru	_____
5. Bejenaru Gheorghe	_____

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Obreja Ion

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral sol. Antonescu, adresa poștală -, destinația instituție de învățămînt, compus din următoarele construcții: Reparații, suprafața la sol -, suprafața totală, -, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Digitally signed by Obreja Ion
Date: 2024.02.22 10:24:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18.08.22 la ora 13.30⁰⁰ în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac” s. Antonești” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 25 " 2022
L.Ș. (semnătura)


PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 25 " 2022
L.Ș. (semnătura)


Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

[illegible]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 25 " 2022

L.Ș.

(semnatura)

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
"VIC DAR COM"
S.R.L.
IDNO 1022600023721
REPUBLICA MOLDOVA

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2022
L.S. _____
(semnătura)

Anexa nr. 2
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

[illegible]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 28.03.2022
L.S. _____
(semnatura)

REPUBLICA MOLDOVA
VIC DAR COM S.R.L.
IDNO 1022600073721
VIC DAR COM S.R.L. * VIC DAR COM S.R.L. *

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2022
L.Ş. _____
(semnătura)

Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 25 " 10 2022
L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 25 " 10 2022
L.Ș. _____



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 13 din 5.09.22

privind lucrarea de reparație executată la obiectul „Lucrări de reparații la cămine a Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice” în cadrul contractului nr. 37/F din 12 Iulie 2022 încheiat între Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrări de reparații la cămine a Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 4.09.22 - 5.09.22, fiind formată din:

Gripov Armand
Rogojină Constantin
Răduci Vișolie
Obdon Anghel

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Obrea Ion

(numele, prenumele)

Antreprenor Căceru

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, 320, numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 5.09.22. la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrări de reparații la cămine a Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice” este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"5" "Septembrie" 2022
L.Ș. _____
(semnătură)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"5" "Septembrie" 2022
L.Ș. _____
(semnătură)



PRORECTOR SAG AMTAP
Jon Butucea

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

[illegible]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 5 " Septembrie 2022
L.Ș. _____
(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2022
" L.S. _____
(semnătura)

PRORECTOR SAG AMTAP
Jon Butucea

Anexa nr. 2
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

[illegible]

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
" 5 " ~~September~~ 2022
L.S. _____
(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRORECTOR SAG AMTAP
Jon Bulucea

Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

[illegible]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"5" Septembrie 2022
L.S. _____
(semnatura) _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2022
L.S. _____
(semnătura)

PRORECTOR SAG ANTAP
Jon Butucea

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 24.10.2022

privind lucrarea de reparație executată la obiectul „Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca” în cadrul contractului nr. 82 din 21 Septembrie 2022 încheiat între Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21-24.10.2022, fiind formată din:

Vasile Aghezie - Președintele comisiei
Natalia Slionkina - Inginer
Mihail Turcan - Comandant US Soroca

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la recepție:

Obreja Ion
(numele, prenumele)

Vasile Lore
(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.


7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația instituție de învățămînt, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 24 " 10 2022
L.Ș. _____
(semnătura)


PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 24 " 10 2022
L.Ș. _____
(semnătura)
Ing. cons. N. Slionkina 

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

[illegible]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 24 " 10 2022
L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

2022
L.S. _____

(semnătura)



la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 24 " " 10 " 2022
L.Ș. _____



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " " 2022
L.Ș. _____



la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obiecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 24 " 10 2022
L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " " 2022
L.Ș. _____

(semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 05 din 11.10.2022

privind lucrarea de reparație executată la obiectul „Lucrări de reparație curentă- izolare termică a faadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei” în cadrul contractului nr. 66 din 10 August 2022 încheiat între Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrări de reparație curentă- izolare termică a faadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-11.10.2022, fiind formată din:

Vasile Aghenie - Președintele comisiei
Victor Gritco - Șef Secția construcții
Natalia Slionkina - Inginer
Ion Rudeanu - Comandant URS Sîngerei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Oleg Ion Cioc (numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
instituție de învățămînt, compus din următoarele construcții _____, suprafața la

sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrări de reparație curentă- izolare termică a fașadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 11 " 2022

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2022

L.Ș.

(semnătura)



Ing. cons. N. S. Liukina

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obiecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 14 " SOCEL 2022
(semnătura)


PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " " 2022
L.Ș.
(semnătura)


Anexa nr. 2
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

[illegible]

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 11 " 10 2022
L.Ș.
(semnătura)
VIC DAR COM S.R.L.
1022600023777
REPUBLICA MOLDOVA - mun. CHIȘINĂU - SOCIETATE ÎN RĂSPUNDERE LIMITATĂ

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: _____ 2022
" _____"
L.Ș. _____
(semnătură)

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obeecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 11 " 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ținând cont de buna colaborarea pe care am avut-o cu compania de construcții „VIC DAR COM” S.R.L., ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalitatea reprezentanților acestei companii.

Pe parcursul executării lucrărilor de **reparație a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac” din s. Antonești, r-nul Cantemir**, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor executate, experiența și cunoștința profunde în domeniu. De menționat că, pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor, întrucât echipa „VIC DAR COM” S.R.L. dispune de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții „VIC DAR COM” S.R.L. drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții și ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această companie.

I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac”



Ludmila URSU

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții „Vic Dar Com” S.R.L., dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înalte aptitudini profesionale.

Pe parcursul executării **lucrărilor de reparații la căminul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice**, compania „Vic Dar Com” S.R.L. s-a remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu compania „Vic Dar Com” S.R.L., datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută un partener de încredere.

Rector a Academiei de Muzică,
Teatru și Arte Plastice



Victoria MELNIC

MINISTERUL
AGRICULTURII
ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

SERVICIUL SPECIAL
PENTRU INFLUENȚE ACTIVE
ASUPRA PROCESELOR
HIDROMETEOROLOGICE

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

MD-2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 193
Tel. 022 403 416; 022 769 535
E-mail: anticamera@antigrindina.md

MD-2011, мун. Кишинэу, ул. Гренобле, 193
Тел. 022 403 416; 022 769 535
E-mail: anticamera@antigrindina.md

02 noiembrie 2022 Nr. 01-03/ 435

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania „Vic Dar Com” S.R.L. este partenerul nostru la obiectivele „Lucrări de reparație curentă – izolare termică a fașadului blocului administrativ din unitatea specială Sîngerei” și „Lucrări de izolare termică a fașadului blocului MRL din unitatea specială Soroca”. În timpul cooperării, „Vic Dar Com” S.R.L. și-a confirmat statutul profesional înalt, competența și activitatea în realizarea sarcinilor atribuite. Toate lucrările au fost efectuate în termeni contractuali, într-un interval de timp strict convenit și cu o calitate maximal posibilă. Angajații companiei dau dovadă de o competență înaltă în realizarea sarcinilor trasate.

Suntem satisfăcuți de lucrările efectuate de compania „Vic Dar Com” S.R.L. și recomandăm ferm această companie, ca partener de încredere și responsabil.

Director



Ion GARABA