

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

<<Lucrări de reparație a Etajului II a Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui din str. Academiei 11,mun. Chișinău >>
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2021																																									
		40 zile																																									
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0		
1.	Categoria de lucrări: <u><< Lucrări de reparație >></u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	<u><< Lucrări tehnico- sanitare>></u>	-	-	-	-	-	-																																				
3.	<u><< Lucrări de rețele electrice interne >></u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.