

INVESTITOR : Societatea cu Raspundere Limitată "USBA"

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 26 decembrie 2019

Obiectul **Reconstrucția și replanificarea incaperilor 1-8 din clădirea de producere (fosta cantină)** cu număr cadastral 1701124.076.01, în **Zona Economică Liberă "Baltî", Subzona "Cahul", pentru amplasarea substației electrice, de pe str. Muncii nr. 4, mun.Cahul**, executată în cadrul contractului de antrepriză generală nr.104 din 05.12.2017 încheiat între **SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.** și beneficiarul – **CPMC "USBA"**, pentru lucrările de construcții.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 26/2 din 08.05.2019 valabilă până la 08.05.2020, eliberată de către **primăria mun. Cahul**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **26 decembrie 2019**, fiind formată din:

Cohaniuc Valeri – **presedintele comisiei, beneficiar, administrator SRL "USBA"**

Membrii:

Calcev Nicolai – **certificat de atestarea tehnico-profesională nr.1870 seria 2015-RT valabil pînă la 10 aprilie 2020**
Surjicov Victor – **certificat de atestare tehnico-profesională nr.2908 seria 2015-DS valabil pînă la 11 aprilie 2020**
Caspirovski Anatolie – **certificat de atestare tehnico-profesională nr.0337 seria 2015-RTLS valabil pînă la 10 aprilie 2020**
Zeabehin Alexandr – **certificat de atestare tehnico-profesionala nr.0038 2018 - RTLS valabil pînă 31 mai 2023**

2. Au mai participat la recepție:

Naval Teodor	Arhitect-sef de proiecte, "OLDARCHITECTURE" S.R.L.
Susanu Dumitru	Director SC "GEBHARDT-CONSTRUCT" S.R.L.
Barbuta Oleg	DS – 2015 cert. nr.3095
Cazimir Ivan	Manager SRL "USBA"

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la **16.12.2019**
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea lucrărilor din **16.12.2019** pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **de a admite receptia finala a obiectului**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: **lucrarile de constructie au fost executate conform cerintelor si normelor in vigoare.**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **de a aproba receptia finala a obiectului**

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701124076.01, adresa postala **mun. Cahul, str. Muncii ,nr4**, destinația, **constructie de producere cu amplasarea statiei electrice**, compus din urmatoarele constructii : **lit.A – cladire de producere cu amplasarea statiei electrice , suprafata la sol – 1019,0 m2, suprafata totala interioara a cladirii – 939,8 m2, numarul de nivele – P**, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și __ anexe numerotate, cu un total de 1 fișe, a fost încheiat astăzi la **26 decembrie 2019** în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: **Cohaniuc Valeri**

Membri :

Calcev Nicolai

Surjicov Victor

Caspirovschi Anatolie

Zeabchin Alexandr


"26" decembrie 2019



L.Ș.











(numele, prenumele, semnătura)



"USBA"