

INVESTITOR

S.R.L. “ FAUTOR “

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 4 septembrie 2020

Obiectul “ **Reparația capitală stației de epurare apelor uzate a fabricii de vin FAUTOR “in satul Tigheci r-nul Leova** “ este executat în cadrul contractului nr. 48 din "26" septembrie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din **20 februarie 2019** valabilă până la **20 februarie 2020**, de către **Primăria com. Tigheci r-l Leova**.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.09. 2020, fiind formată din:

Președinte: Directorul S.R.L. “FAUTOR”

Diaconu Grigore.

Membrii comisiei:

Primarul com.Tigheci
Arhitect-șef rational interimar.
Șef, Direcție CSP Hîncești.
Șef,Direcție Inspecția pentru Protecția Mediului Leova.

Angela Crețu.
MarcuMaxim.
Pascari Tatiana.
Vadim Cioric.
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Lipcan Vasile
Spiridon Alexanru
Antoni Victor
Tronza Iurie
Condur Ion

(numele, prenumele)

Administratorul Societatii pe Actiuni “Orizont”
Diriginte de Șantier.
Responsabil Tehnic.
Proiectant.

Inginer pentru reglementarea regimului proprietatii funciare.

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de **02 noiembrie 2019**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului **au fost** (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) **sunt** în posesia utilizatorului;

6) construcția **s-a comportat** (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **02noiembrie2019** pînă în prezent,respectiv pe o durată de **9 luni** luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **750 000 (Șapte sute cincizeci mii) lei**, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **Recepția finala a obiectului sus mentionat.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Execuția completă și calitativă a obiectului "Reparația capitală a stației de epurare a apelor uzate a fabricii de vin FAUTOR in sat. Tigheci raionul Leova"

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a efectua recepția finală a obiectului menționat.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5738205156**, adresa poștală **sat. Tigheci r-l Leova**, destinația **epurarea apelor uzate de la fabrica de vin "FAUTOR" din s. Tigheci r-l Leova**, compus din următoarele construcții: **Camere de fose septice; Bazin de aerare etapa 1; Decantor; Bazin de aerare etapa 2; Fitofiltre; Cladire de clorinare**; suprafața la sol **90,61 m2**, suprafața totală, **388,50 m2**, numărul de etaje **subterane, la sol**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **2 (două)** anexe numerotate, cu un total de **4 (patru)** file, a fost încheiat astăzi la data de _____ în **6 (Șase)** exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Membri:

Specialiști:

Diaconu Grigore.

Crețu Anjela.

Marcu Maxim.

Pascari Tatiana.

Cioric Vadim.

(numele, prenumele, semnătura)



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" ____ " _____ 2020

L.Ș. _____