

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**Nr. 1 din 06.06.2023

privind lucrarea de reparație executată la obiectul „Lucrări de construcție a blocului sanitar în căminul instituției I.P. Școala Profesională din Briceni” în cadrul contractului nr. 26 din 12 Aprilie 2023 încheiat între I.P. Școala Profesională din Briceni în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM” S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrări de construcție a blocului sanitar în căminul instituției I.P. Școala Profesională din Briceni”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Eduard Pucenco

Membrii Comisiei:

Cornelia OalaMarianna TapuBoris CiurlicEusevia BilicAxana Baran

3. Au mai participat la recepție:

Oreja Ion Diriginta de Solutie Cecel

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor.

[Signature]

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectivul la terminarea lucrărilor.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația instituție publică, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol ___ m², suprafața interioară ___ m², numărul de etaje __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la sediul I.P. Școala Profesională din Briceni în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrări de construcție a blocului sanitar în căminul instituției I.P. Școala Profesională din Briceni” este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" _____ " 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" _____ " 2023

L.Ș.

(semnătura)



Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
		

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
_____ 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 13-06-2023

Obiectul „Lucrări de construcție a blocului sanitar în căminul instituției I.P. Școala Profesională din Briceni” este executat în cadrul contractului nr. 26 din "12" Aprilie 2023.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. nu este cazul din - valabilă pînă la -, de către -.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Eduard Rudenco

Membrii Comisiei:

Cornelie Oală

Marianna Zăpuș

Boris Ciurlic

Eusevi Bilic

Axana Baran

2. Au mai participat la recepție:

Obreja Ion Diriginte de Lucrări

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2023;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală nu are;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 359 646,48 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: spre recepție finală lucrările de construcție a blocului sanitar în căminul instituției I.P. Școala Profesională din Briceni.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: actele prezentate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De recepționat lucrările de construcție a blocului sanitar în căminul instituției I.P. Școala Profesională din Briceni

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația centru de sănătate, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 5, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și - anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi _____ la I.P. Școala Profesională din Briceni în 3 exemplare.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2023
L.Ș. _____
(semnătura)

