

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 07.08.2020

privind lucrarea Lucrări de reparație a bl. 3 și 4 executată la obiectul  
DN SP mun. Chișinău în cadrul contractului nr. 260 din  
26 iunie 2020 încheiat între Rezoluția SIP și DN SP pentru lucrările de  
reparație a blocului nr. 3, 4 al DN SP mun. Chișinău

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.08.2020, fiind  
formată din:

Blađinuz Croban  
Andrei Topciu  
Ion Anuștin  
Haruta Anașolac - Responsabil tehnic  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:  
Stranulă Viarel Manager  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul „Lucrări de reparație a  
bl. 3 și 4” - spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Observarea vizuală a lucră-  
rilor și studiarea documen-  
tației

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Obiectul „Lucrări de reparație  
a bl. 3 și 4” de recepționat

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața  
la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului  
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total  
de 5 file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

**Comisia de recepție:**

**Specialiști:**


Președinte: Blađmir Crăban \_\_\_\_\_

Membri: Andrei Topciu \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: Ion Dumitrescu \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura)

Membri: Haruta Anatolie \_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea Reparabilie a bl. 3 și 4 este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
" RESACONS \_\_\_\_\_ 2020  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 07 \_\_\_\_\_ 2020  
FACTURI  
L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura)


Anexa nr.1

laPVTL nr. 1

din "07"08 2020

**Lista documentatiei scrise si a desenelor care nu au fost prezentate comisiei**

*Nu sunt*



*[Handwritten signature]*

2

Anexa nr.2

laPVTL nr. 1

din "07"08 2020

**Lista lucrarilor care nu au fost executate**

*Nu sunt*



Anexa nr.3

la PVTL nr. 1

din "07" 08 2020

**Lista lucrarilor care nu au respectat prevederile proiectului**

*Ne sunt*

---

---

---

---

---

---

*V. Clab*



---

---

---