

„R&V CONSTRUCT GRUP” S.R.L.

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 44, of. 7

Director – Radion MUNTEAN, 078800425

CF: 1016600009551



Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din “07” mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a coridoarelor și scărilor în edificiul CS Călărași (4 etaje)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier				v								
2	Lucrări de reparație				v	v	v	v	v	v	v		

***Notă:** Lucrările vor fi executate în termen de maxim de până la 31.10.2025.*

Ofertant/candidat

asociații „R&V Construct Grup” S.R.L. și „Vic Dar Com” S.R.L.

(semnătura autorizată)