

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1773660993234</a> din 16.03.2026 _____
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru autobuze

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică <b>DEPLINĂ</b> propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot 1</b>						
Cămașă de cilindru	Cămașă de cilindru	UE	GOETZE	<b>Vin number:</b> WMAA74ZZ16T008921 <b>Tipul motorului:</b> D0836LOH03 Țara de origine UE	Cod: 14-02768-00 Producător: GOETZE Țara de origine:UE	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Set piston cu segmenti și bolț	Set piston cu segmenti și bolț	UE	GOETZE		Cod: 87-136500-10 Producător: GOETZE Țara de origine:UE	
Set garnituri reparație motor cu semeringuri	Set garnituri reparație motor cu semeringuri	UE	ELRING		Cod: EL804422 Producător: ELRING Țara de origine:UE	
Cuzineți bielă, cota de reparație 0.25	Cuzineți bielă, cota de reparație 0.25	UE	KS		Cod: 77807610 Producător: KS Țara de origine:UE	
Cuzineți palier, cota de reparație	Cuzineți palier,	UE	KS		Cod: 79234610	

0.25	cota de reparație 0.25			Producător: KS Țara de origine:UE
------	------------------------------	--	--	--------------------------------------

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_Barbarov Igo\_ În calitate de: director

Ofertantul: Simar-Auto SRL\_ Adresa:bd.Moscova 15/2,ap.17