

nr. 02-14/502data 10.07.2026**HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE SRL***e-mail: hidroizolare@ya.md***Resacons-STR SRL***e-mail: resacons.str1998@gmail.com*

Prin prezenta, IP Compania „Teleradio-Moldova” vă informează despre rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1781254547738 din 24.06.2026 cu privire la achiziționarea *Lucrărilor de reparație a acoperișului garajului, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău și a acoperișului Casei Radio, str. Miorița, 1, mun. Chișinău, IP Compania „Teleradio-Moldova”*.

Conform deciziei Grupului de lucru pentru achiziții publice, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se acceptă ofertele următorilor operatori economici, deoarece acestea nu corespund cerințelor prevăzute în documentația de atribuire, după cum urmează:

1) HIDROIZOLARE PENTRU FIECARE SRL pentru **Lotul nr. 1 și nr. 2**, în urma evaluării documentelor prezentate s-a constatat că operatorul economic a depus Graficul de executare a lucrărilor într-o formă simplificată, care nu a fost întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în *Anexa nr. 10 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021*, și nici nu respectă cerințele stabilite de autoritatea contractantă la pct. 17 subpct. 3 lit. b) din Anunțul de participare, potrivit cărora **ofertanții aveau obligația de a prezenta Graficul de executare a lucrărilor cu descrierea, pe perioade, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate.**

Autoritatea contractantă reține că Graficul de executare a lucrărilor constituie parte integrantă a propunerii tehnice și reprezintă documentul prin care ofertantul demonstrează modalitatea de organizare, etapizare și planificare a executării lucrărilor. În consecință, prezentarea unui grafic care nu respectă cerințele documentației de atribuire împiedică verificarea conformității propunerii tehnice și atrage neconformitatea ofertei. Totodată, întrucât graficul de executare a lucrărilor face parte integrantă din propunerea tehnică, completarea sau modificarea acestuia ulterior termenului-limită de depunere a ofertelor ar conduce la modificarea conținutului propunerii tehnice, fapt inadmisibil în raport cu principiul tratamentului egal al ofertanților și cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

De asemenea, în urma verificării documentelor prezentate pentru materialele ce urmează a fi utilizate la executarea lucrărilor, s-a constatat că certificatele de conformitate anexate nu confirmă valabilitatea acestora la data depunerii ofertei, întrucât nu conțin viza anuală prevăzută pentru menținerea valabilității certificatelor. În

consecință, operatorul economic nu a demonstrat conformitatea materialelor oferite cu cerințele documentației de atribuire.

2) Resacons-STR SRL pentru Lotul nr. 1 și nr. 2, în urma evaluării documentelor prezentate s-a constatat că operatorul economic a depus Graficul de executare a lucrărilor într-o formă simplificată, care nu a fost întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în *Anexa nr. 10 la Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 69 din 07.05.2021*, și nici nu respectă cerințele stabilite de autoritatea contractantă la pct. 17 subpct. 3 lit. b) din Anunțul de participare, potrivit căror **oferanții aveau obligația de a prezenta Graficul de executare a lucrărilor cu descrierea, pe perioade, a tuturor lucrărilor ce urmează a fi executate.**

Autoritatea contractantă reține că Graficul de executare a lucrărilor constituie parte integrantă a propunerii tehnice și reprezintă documentul prin care ofertantul demonstrează modalitatea de organizare, etapizare și planificare a executării lucrărilor. În consecință, prezentarea unui grafic care nu respectă cerințele documentației de atribuire împiedică verificarea conformității propunerii tehnice și atrage neconformitatea ofertei. Totodată, întrucât graficul de executare a lucrărilor face parte integrantă din propunerea tehnică, completarea sau modificarea acestuia ulterior termenului-limită de depunere a ofertelor ar conduce la modificarea conținutului propunerii tehnice, fapt inadmisibil în raport cu principiul tratamentului egal al ofertanților și cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Având în vedere cele expuse, în conformitate cu decizia Grupului de lucru pentru achiziții publice și în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) liniuța a treia din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică privind achiziționarea *lucrărilor de reparație a acoperișului garajului, situat pe șos. Hânțești nr. 64, mun. Chișinău, și a acoperișului Casei Radio, situată pe str. Miorița nr. 1, mun. Chișinău*, se anulează, întrucât niciuna dintre ofertele depuse nu a fost elaborată și prezentată în conformitate cu cerințele documentației de atribuire.

În vederea asigurării realizării obiectului achiziției, autoritatea contractantă va iniția o nouă procedură de achiziție publică, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Vă mulțumim pentru participare.

**Președintele grupului de lucru
pentru achiziții publice**



Veaceslav RUSU