	TRANSPORT TO THE PROPERTY OF T					
Zulassungsbescheinigung Teil I	13.06.2019 2 1516 2 000000000	- 1 02 5 01 M 0162/02300 7 030				
	i 10 4 0300 m 08450 m 2550					
	WMAN13ZZ5KY398609 3 1 2 3600 6 005860					
	at MAN	13 - 0 -				
	L.2007.46.011	N7 - F1 008800 F2 007490				
		121 03800 22 05600 23 -				
		81 03800 , 82 05600 83 -				
		us 085 - uz 01725 us 078				
	n TGL	at 11265 az 1500 ki 002 ki				
	MAN TRUCK & BUS	51 235/75R17,5 132G				
	LKW GESCHL.KASTEN	235/75R17,5/130G				
	15					
	vo 595/2009 VO 2016/1718					
	EURO VI; C; M, N	Cover Control of Control				
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	DIESEL					
	10 0002 M 66C0 R 04580					
	ZU J:FZ-KLASSE NACH 2007/46/EG AMH.II:NZ FZ.Z.GÜ.BEF.					
	> 3,5 - 12 T,BA03 BA GESCHLOSSENER KASTEN*M.ANHAENGEKU					
	PPL. E11 00 6291, ZU O.1 AUFLAUFGEBR. ZUL. ANHÄNGELAST M.					
X NSchola HU	DURCHGEH. BREMSANLAGE 11265KG; ZUL.ANH. LAST B. SDAH/SANH:					
(Monat und Juliz): 19	11265KG ; (A) ENTSPR.96/53/EG; 8300 MM; ZUL. ZUG-GES.GEW.					
06.2020 Datum: 13.06:2019	18725 KG**					
C4c Der Inhaber der Zufassungsbescheinigung wird Acht als Eigentümet des Fehrzeugs ausgewiesen.						





Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden akkreditiert gen. DIN EN 150/18C 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsetelle (D-15-11219-01-00)

Betreuende Außenstelle: Triftstr. 5, 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel.: 03491/6239-0 Fax: 03491/6239-39



Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster OT Elster

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU Boadworthiness Certificate according to 2014/45/EU Berichts-Nr. P095804000461 vom 25.07.2025, 14:59 HU-Prüfziff. qbUPMGs6 (2021 D Dresden ÜO) Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.

(7)an Ihrem Fahrzeug wurden geringe Mängel festgestellt. Bine Wiedervorführung ist nicht erforderlich. Die Plakette wurde zugeteilt und

angebracht. (0)Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Juli 2026.

D

(9)DEKRA Ihr Prüfingenieur B. Eng. Christoph Troitzsch

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. ST-1-26-3576 am 25.07.2025 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

(1)FIN WMAN13ZZ5KY398609 (2)Kennz. D WB ML199 (3)Prüfort Kemberg, 25.07.2025

(4) km-st. 447231 (5) F2-K1. 10 Aufbau 0300 LKW GESCHL KASTEN

Aureau 0.300
Herst. 1516 MAN
Typ 000 L.20
Var. 00000
zum 7490 kg
Ez 13.06.2019 MAN Truck & Bus L.2007.46.011

Dat.letst.HU 07/2024 Werkstatt.Nr. 1400006419 Prüfort-Nr. 0210144530

Ergebnis: geringe Mängel

D WB ML199

nāchste HU fāllig Juli 2026

(6) Festgestellte Mängel:

*4.2.1a (EM) Tagfahrleuchte links ohne Funktion

-4.2.3a (GM) Seitenmarkierungsleuchte rechts eine von mehreren ohne Funktion

*4.4.2 (EM) Fahrtrichtungsanzeiger seitlich links ohne Funktion

*6.1.1b (EM) Aufbau - Verbindung mitte links lose *6.1.1b (EM)

Aufhau - Verbindung mitte rechts lose

*6.2.12a (EM) Trittbrett links beschädigt

-D8.4.1b (GM) Umweltbelastung: Differential hinten ölfeucht

-D8.4.1b (GM) Umweltbelastung: Motor ölfeucht

*DF1.1.21 (EM) Lufttrockner / -reiniger (Bremoanlage) vcrölt

Messwerte	Betriebsbremse			Feststellbremse		
Achse	li. daN 492	re. daN 521	px bar/ B Anf 2.5	F min daN 539	li. daN	re. daN
2	566	545	3.9	496	973	1086
Abbremsung			The second second		7 - 27 49	

emdaten Stand: 4.28. Quittung Nr. 8580400000000435 Leistungsdatum 25.07.2025

DEKRA Automobil GmbH Handwerkstraße 15 70565 Stuttgart

USt-IdNr. DE811297970

Hauptuntersuchung nach \$29 (ohne AU)
 Vorgaben nach Nr.1 Anlage VIIIa StV20 Gesamtbetrag ohne MwSf

MwSt 19% Gecamtbetrag inkl. MwSt Pers: Nr. 029089

110,81 EUR 1,19 EUR 94,12 EUR 17,88 EUR

Leistungen erfolgen im Auftreg der oben genann niestion

D

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden akkreditiert gem. DIN EN 180/IBC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-18-11219-01-00) Betreuende Außenstelle: Triftstr. 5, 06886 Lutherstadt Wittenberg Tel.: 03491/6239-0 Fax: 03491/6239-39 449714390 (1)FIN WMAN13ZZ5KY398609
(2)Kennz. D WB ML199
(3)Prüfort Kemberg, 25.07.2025
(4)km-St. 447231
(5)Fx-KI. 10 LKW GESCHL.KASTEN
Aufbau 0300
Herst. 1516 MAN Truck & Bus
Typ 000 L.2007.46.011
Var. 00000
gGM 7490 kg
gz 13.06.2019

Ont latet MI 07/2024 Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster OT Elster 07/2024 1400006419 Dat.letzt.HU Werkstatt-Nr. Profort-Nr. 0210144530 Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO Prüffescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU Berichts-Nr. P085804000461 vom 25.07.2025, 14:59 HU-Prüfziff. qbUPMGs6 (2021 D Dresden ÜO) Seite 2 von 2 Ergebnis: geringe Mängel D WB ML199 năchste HU făllig Juli 2026 Die mit * gekennzeichneten Mängel wurden um 13:00 Uhr festgestellt und waren um 14:58 Uhr behoben,

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 25.07.2025 12:50 BIV am Standort, Gress + Zapp GmbH Leipziger Str. 82b, 06901 Kemberg Tel: " Diesel mit OBD (Leitfaden 6) MAN Truck u. Bus L.2007.46.011 Messprogramm: Fahrzeug: Kraftstoffart: Diesel Emissionsklasse: Euro 6 WB ML199 WMAN13ZZ5KY398609 Amtliches Kennzeichen: Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1: 66C0 Fahrzeug-Ident-Nr. Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1: 1516 Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2: 000 Kilometerstand: 447231 Erstzulassung: 13.08.2019 Messergebnis Einheit Min. Max. Gemessen Ergebnis Funktionsprüfung OBD Prüfbereitschaft 1.0. 001001101010 unterstützt durchgeführt 000000000000 Fehlerspeicher 10 Kontrollleuchte Motordiagnose Sichtprüfung EO. # 10 Ansteuerung EO. # 10 Status 1.0 Konditionierung LO. Motortemperatur °C 60 68 iO Anzahl Reinigungsgasstösse 10 Drehzahl 1/min 10 Reinigungsgasstösse Abgasmessung 1.0. Stabilisierung (H) 1/min 650 # 750# 700 2172 10 Drehzahlanhebung 1/min 1700 Beruhigung (H) 1/min 650# 750# iO Messsung 1 Leerlaufdrehzahl (H) 1 Amin 650 # 750 # 10. Partikel 1/cm3 8975 Arith. Mittelwert Partikelanzahl 1/cm3 250000.0 8975 10 Ergebnis Funktionsprüfung OBD Funktionsprüfung Abgas 1.0. 1.0. Gesamtergebnis BESTANDEN Bemerkungen Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit. Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie: KEINE #10 Version AU-Programmwersion WOW emission WOW! Emission / V.6 (LF6) , CRC: E22A Solldaten AD 1/2025 OBD-Auslesegerät WOW! GmbH Snooper+ BT Partikelzähler WOW! GmbH WPA 121 , [SN: 225861] V.2.26 , [SN: 3274] Kontroll-Nr: ST-1-26-3576 atkan Thomas Nickemberg Prüfer verantwortliche Person 2025

Cle Leipziger Str. 825 Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer 06901 Kemberg

Tel.: 034921 / 999 -100