

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția cu reparație capitală a "Casei de cultură", situată r. Ialoveni, s. Bardar

LOT nr. 1 Soluții arhitecturale, reparație interior la

"Casa de cultură", r. Ialoveni, s. Bardar

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna				
		12			...	N
1.	Obiect 01 Categorie de lucrări: lucrări finisare interioară Parter. Pardoseli, pereți și tavan	7 zile				
2.	Obiect 02 Categorie de lucrări: lucrări finisare interioară Etaj. Pardoseli, pereți și tavan	7 zile				

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL ZIVUR