

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparații curente ale acceselor către și în curțile blocurilor de locuit și a trotuarelor din sectorul Rîșcani

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	2022							
		1				2			
		1	2	3	4	1	2	3	4
Capitolul 1. str. D.Riscanu, 2A, Doga, 25A, Aerodromului, 2									
1	Demolare								
2	Montare bordure								
3	Sistem rutier								
Capitolul 2. str. Bogdan Voievod, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/2, 8/6									
1	Demolare								
2	Montare bordure								
3	Sistem rutier								

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL