

PROCES – VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

nr. 1 din 27.03.2024

Privind lucrările de construcții și montaj executate pe obiectul: **”Reparatia capitala a accesului între cartiere cu amenajarea si drenarea apei în perimetrul microraionului locativ din str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str. 1 Mai”**.

1. Lucrările au fost executate conform ofertei de preț în baza contractului bilateral de antrepriză nr. 202 din 18.07.2023, încheiat între Beneficiar - primăria mun. Bălți, în persoana dlui Nicolai GRIGORIȘIN, și Antreprenorul general - IPS “Corsag” SRL, în persoana dlui Spiridon SĂU.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orei 15⁰⁰, fiind formată din:

Președintele comisiei: dl Alexandr USATÎI - Viceprimar al municipiului Bălți

Membrii comisiei:

1. dl Veaceslav ZINCOVSCHI – Șef al DGC, primăria mun. Bălți
2. dl Serghei MIDRIGAN – Inspector superior OSCAR al SST și AR al SSP al IP Bălți
3. dna Larisa BRAGARI – Administrator al ÎM ”DCC CU” mun. Bălți
4. dna Nadejda RUSNAC – Responsabil tehnic atestat din cadrul ÎM ”DCC CU” mun. Bălți
5. dna Marina BARÎȘPOLI – Responsabil tehnic atestat din cadrul ÎM ”DCC CU” mun. Bălți

3. Au mai participat la recepție:

- dl Spiridon SĂU – Administrator IPS ”Corsag” SRL
- dl Maxim CALMAȚUI – Administrator ÎM ”DRCD” mun. Bălți
- dl Valeriu TABUICA - Responsabil tehnic atestat din cadrul ÎM ”DCC CU” mun. Bălți
- dl Marin TRIFAILO - Responsabil tehnic, Administrator SRL ”Trifalevip Consulting”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finisare ei, data de 29.12.2023, până în prezent. respectiv, pe durata de 3 luni;
- 6) Valoarea lucrărilor executate este de **16 614 326,56 lei**.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De recepționat obiectul: **”Reparatia capitala a accesului între cartiere cu amenajarea si drenarea apei în perimetrul microraionului locativ din str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str. 1 Mai”**.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: obiectul **”Reparatia capitala a accesului între cartiere cu amenajarea si drenarea apei în perimetrul microraionului locativ din str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str. 1 Mai”**, este finalizat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de recepționat obiectul: **”Reparatia capitala a accesului între cartiere cu amenajarea si drenarea apei în perimetrul microraionului locativ din str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str. 1 Mai”**.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str. 1 Mai, destinația _____, compus din următoarele construcții:

- a) Sistemul rutier (asfaltare) – S=13833 m², ranforsarea fundației cu 10cm piatră spartă, amenajarea asfaltului BAD PC 22,4 Hmed=6cm, strat de BA16 H=4cm
- b) Parcare (asfaltare) – 460 m², amenajarea stratului de nisip H=15cm, amenajarea stratului de fundație din piatră spartă H=25cm, amenajarea asfaltului BAD PC 22,4 Hmed=6cm, strat de BA16 H=4cm
- c) Parcare (pavaj) – 251 m², amenajarea stratului de nisip H=15cm, amenajarea stratului de fundație din piatră spartă H=25cm, montarea pavajului H=8cm
- d) Trotuare (pavaj) – S=556,8 m², amenajarea stratului de fundație din piatră spartă H=10cm și H=15cm alocuri, montarea pavaj H=6cm
conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 27.03.2024, în 2 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: dl Alexandr USATÎ

Viceprimar al municipiului Bălți

Membrii comisiei:

1. dl Veaceslav ZINCOVSCHI

Șef al DGC, primăria mun. Bălți

2. dl Serghei MIDRIGAN

Inspector superior OSCR al SST și AR al SSP al IP Bălți

3. dna Larisa BRAGARI

Administrator al ÎM "DCC CU" mun. Bălți

4. dna Nadejda RUSNAC

Responsabil tehnic atestat din cadrul ÎM "DCC CU" mun. Bălți

5. dna Marina BARÎȘPOLI

Responsabil tehnic atestat din cadrul ÎM "DCC CU" mun. Bălți

10. Lucrarea "Reparația capitală a accesului între cartiere cu amenajarea și drenarea apei în perimetrul microraiionului locativ din str. Ștefan cel Mare, str. N. Iorga, bul. Eminescu, str. 1 Mai" - este

TRĂSMISĂ:

EXECUTANTUL: IPS "Corsag" SRL

27.03.2024

L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria mun. Bălți

27.03.2024

L.S.

(semnătura)



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Blank lined area for listing missing or incomplete parts, currently containing a large blue scribble.

dI Spiridon SĂU,
Administrator IPS "Corsag" SRL


(semnătura)


dI Marin TRIFAILO,
Responsabil tehnic,
Administrator SRL "Trifalevip Consulting"


(semnătura)

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Blank lined area for listing technical works not executed, with a large blue scribble.

dI Spiridon SĂU,
Administrator IPS "Corsag" SRL


L.S. (semnătura)

dI Marin TRIFAILO,
Responsabil tehnic,
Administrator SRL "Trifalevip Consulting"


L.S. (semnătura)

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

- Tăierea pământului în canalul executat pt. apele pluviale.
- Lipsesc capacul din fontă la fântina de scurgere a apelor pluviale
- Definișterea marelui termen de înălțarea zărilor

dI Spiridon SĂU,
Administrator IPS "Corsag" SRL



(semnătura)

dI Marin TRIFAILO,
Responsabil tehnic,
Administrator SRL "Trifalevip Consulting"




(semnătura)

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționarea pe parcursul construcției.

Blank lined area for listing completed works, currently empty except for a large blue scribble.

dl Spiridon SĂU,
Administrator IPS "Corsag" SRL



dl Marin TRIFAILO,
Responsabil tehnic,
Administrator SRL "Trifalevip Consulting"



