



DECLARATION Starea Tehnica- Uzură

Cu referința la licitația Nr 21033574 din 12.03.2021 „MAXAUTO PLUS” S.R.L. declară pe propria răspundere că conform formulelor de calcul a Standardelor Naționale de Contabilitate “Imobilizări Corporale și Necorporale” gradul de uzură a autobuzelor IVECO Daily 2013/2014 propuse în ofertă constituie circa **35%**.

Todată atașăm raportul privind starea tehnică a acestor autobuze și ne obligăm ca la solicitarea grupului e lucru să prezentăm traducerea în limba română a acestor rapoarte și altor acte tehnice solicitate.

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

N° d'imprimé : K007199655

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 21/12/2020	N° DU PROCÈS-VERBAL 20123438
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Favorable	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ COMMENTAIRES : OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 20/12/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contrôle technique périodique		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÈMENT : S073K057		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE		
(3) COORDONNÉES : 430, rue de la Belle Eau Z.I. des Landiers Nord 73000 CHAMBERY		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÈMENT : 073K7001		
NOM ET PRÉNOM : DELEVAUX YANN		
SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays CX-092-RS	Date d'immatriculation 08/08/2013	Date de 1ère mise en circulation 08/08/2013
Marque IVECO	Genre CAM	Carrosserie CAR
(1) N° dans la série du type (VIN) ZCFC70C1105920014	(5) Catégorie internationale M3	
Type/CNIT IS70C2BAIT11C1CED7MA2BH73A	Énergie GO	
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visé par ladite société		
(4) KILOMÉTRAGE RELÈVÉ 137600		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		
ÉTAT DE CHARGE : A vide CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		
Frein de service : Efficacité globale (≥ 50%) : global: 71% Efficacité par essieu : E1: 76% E2: 68% Déséquilibre (< 20%) : E1: 6% E2: 11% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits Feux de croisement (-1% à -3%) : G: -2.5% D: -2.2% h: de 1 m à 1.2 m État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus		



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

DEKRA

N° d'impression: K006640696

NATURE DU CONTRÔLE Contre-visite	(1) DATE DU CONTRÔLE 27/10/2020	N° DU PROCÈS-VERBAL 19039524
(7) RESULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(8) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ <i>La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique</i> DÉFAILLANCES MAJEURES : 1.7.1 b.2. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système DÉFAILLANCES MINEURES : 1.1.12 b.1. FLEXIBLES DE FREIN : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (Essieu 2 Droite) COMMENTAIRES : OPACITÉ DES FUMÉES : Echappement du véhicule inadapté à l'introduction de la sonde de l'opacimètre, opacité des fumées contrôlée visuellement	
(9) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 26/10/2021		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÈMENT: S069K289 (6) RAISON SOCIALE: AUTO BILAN FRANCE (3) COORDONNÉES: 32 Avenue Marcel Mérieux 69960 CORBAS		
(5) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÈMENT: D07K7000 NOM ET PRÉNOM: MARTIN HENRI SIGNATURE:		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays: DJ-204YZ Date d'immatriculation: 09/09/2014 Date de mise en circulation: 09/09/2014 Marque: IVECO Genre: CAM Carrosserie: CAR (1) N° dans la série du type (VIN): zcf050c1105978365 (5) Catégorie internationale: M3 Type/CNIT: IS70CI2BAIT11C1CED7MA2BH76A Énergie: GO Document(s) présent(e)s: Certificat d'immatriculation		
(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ 134432		
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ÉTAT DE CHARGE: En charge CATÉGORIE DU VÉHICULE: Véhicule à moteur de transport de marchandises	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES Frein de service : Efficacité globale (≥ 50%) : global 64% Efficacité par essieu : E1: 66% E2: 63% Déséquilibre (≤ 20%) : E1: 11% E2: 6% Frein de secours : Efficacité par essieu : indépendance des circuits	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° 19039480 DATE 27/10/2020 N° D'AGRÈMENT DU CENTRE: S069K289		

Semnat: _____

L.Ş.

Nume: Leah Ion

În calitate de: Director

Ofertantul: „MAXAUTO PLUS” S.R.L.

Adresa: or. Ialoveni, sos Chidinau-Hincesti

Data: 11 martie 2021

