

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație și renovare a spațiului multifuncțional al blocului de studii nr. 6, et. 1 a I.P. UPS “Ion Creangă” din Chișinău, str. Cornului, nr. 10, mun. Chișinău

r. D/	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024													
		saptamini													
		1		2		3		4		5		6			
1	Organizarea de santier	■													
2	Lucrari de reparatie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3	Lucrarile electrice					■	■	■					■	■	■
4	Lucrarile tehnico sanitare						■	■	■	■				■	■

Durata de executie -45zile

