Digitally signed by Obreja Ion
Date: 2024.07.05 09:50:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 18.08.2022

privind lucrarea de reparaţie executată la obiectul „Lucrările de reparaţie a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac" s. Antonești" în cadrul contractului nr. 08 din 18. Iulie 2022 încheiat între I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac" în calitate de Beneficiar și „VIC DAR COM" S.R.L. pentru lucrările de „Lucrările de reparaţie a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac" s. Antonești".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. nu este cazul, eliberată de - la - , cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepţie și-a desfășurat activitatea în intervalul 17-18.08.2022, fiind formată din:

1. Ursu Ludmila
2. Cassa Evghenia
3. Petco Lidia
4. Arseni Petru
5. Bejenaru Gheorghe

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:
Obreja Ion
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:
Recepţionarea lucrărilor.

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:
Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:
De a recepţiona obiectivul la terminarea lucrărilor.

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral sat. Antonești, adresa poştală —, destinaţia instituţie de învăţîmânt, compus din următoarele construcţii Reparații, suprafaţa la sol —, suprafaţa totală, —, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 18.02.22 la ora 13.30^{00} în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrările de reparație a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac" s. Antonești" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"25" 02 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"25" 02 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"25" 08 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"25" 08 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr. 2
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 25 " 08 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" 25 " 08 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"25" 08 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"25" 08 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 13 din 5.09.22

privind lucrarea de reparaţie executată la obiectul „Lucrări de reparaţii la cămine a Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice" în cadrul contractului nr. 37/F din 12 Iulie 2022 încheiat între Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice în calitate de Beneficiar şi „VIC DAR COM" S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrări de reparaţii la cămine a Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. nu este cazul, eliberată de - la -, cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 4.09.22 - 5.09.22, fiind formată din:

Esipov Anatolie
Rogojinoi Constantin
Rudei Vitalie
Olgon Angela

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

Obreja Ion — Antreprenor
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepţionarea lucrărilor.

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

De a recepţiona obiectivul la terminarea lucrărilor.

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, destinaţia _____, compus din următoarele construcţii _____, suprafaţa la sol _____, suprafaţa totală, 370 numărul de etaje 3, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 5.09.22. la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrări de reparații la cămine a Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice" este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"5" Septembrie 2022
L.Ș.
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"5" Septembrie 2022
L.Ș.
(semnătura)

PRORECTOR SAG AMTAP
Ion Butucea

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"5" Septembrie 2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"____" _____2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRORECTOR SAG AMTAP
Ion Butucea

Anexa nr. 2
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 5 " Septembrie 2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" ___ " _____ 2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRORECTOR SAG AMTAP
Ion Butucea

Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"5" Septembrie 2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"___" _____ 2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRORECTOR SAG AMTAP
Ion Butucea

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 03 din 24.10.2022

privind lucrarea de reparaţie executată la obiectul „Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca" în cadrul contractului nr. 82 din 21 Septembrie 2022 încheiat între Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în calitate de Beneficiar şi „VIC DAR COM" S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. nu este cazul, eliberată de - la - , cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 21-24.10.2022, fiind formată din:

Vasile Aghenie - Preşedintele comisiei
Natalia Slionkina - Inginer
Mihail Ţurcan - Comandant US Soroca

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:

Obreja Ion — Vizitator
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepţionarea lucrărilor.

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

De a recepţiona obiectivul la terminarea lucrărilor.

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, destinaţia instituţie de învăţîmânt, compus din următoarele construcţii _____, suprafaţa la sol_____, suprafaţa totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrari de izolare termica a fasadului blocului MRL din Unitatea Speciala Soroca" este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"24" 10 2022
L.Ş.
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ş.
(semnătura)

Ing. cons. N. Slionkina

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"24" 10 2022
L.Ș._____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"____" _____ 2022
L.Ș._____
(semnătura)

Anexa nr. 2

la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"24" 10 2022
L.Ş. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"___" _____ 2022
L.Ş. _____
(semnătura)

Anexa nr. 3

la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"24" 10 2022
L.Ș.
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș.
(semnătura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepţie
a construcţiilor şi instalaţiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 05 din 11.10.2022

privind lucrarea de reparaţie executată la obiectul „Lucrări de reparaţie curentă- izolare termică a fasadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei" în cadrul contractului nr. 66 din 10 August 2022 încheiat între Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice în calitate de Beneficiar şi „VIC DAR COM" S.R.L. în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Lucrări de reparaţie curentă- izolare termică a fasadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. nu este cazul, eliberată de - la - , cu valabilitate pînă la -.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 10-11.10.2022, fiind formată din:
Vasile Aghenie - Preşedintele comisiei
Victor Gritco - Şef Secţia construcţii
Nataliq Slionkina - Inginer
Ion Rudeanu - Comandant US Sîngerei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepţie:
Oreja Ion

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepţionarea lucrărilor.

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor contractate.

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:

De a recepţiona obiectivul la terminarea lucrărilor.

7[1]. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poştală _____, destinaţia instituţie de învăţîmînt, compus din următoarele construcţii _____, suprafaţa la

sol_____, suprafaţa totală, _____, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în 3 exemplare.

9. Lucrarea „Lucrări de reparaţie curentă- izolare termică a fasadului blocului administrativ din Unitatea Specială Sîngerei" este.

TRANSMISĂ:	PRIMITĂ:
EXECUTANTUL:	INVESTITORUL:
"11" 10 2022	"____" _____2022
L.Ş._____	L.Ş._____
(semnătura)	(semnătura)

Ing. cons. N. Slioukina

Anexa nr. 1
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" ___ " _____ 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" ___ " _____ 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr. 2
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor neexecutate

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 11 " 10 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " _____ 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

Anexa nr. 3
la Procesul-Verbal de recepție
la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr.	Denumirea obecțiilor	Notă
	NU SUNT	

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 11 " 10 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș. _____
(semnătura)

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Ținând cont de buna colaborarea pe care am avut-o cu compania de construcții „VIC DAR COM" S.R.L., ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate, de promptitudinea și profesionalitatea reprezentanților acestei companii.

Pe parcursul executării lucrărilor de **reparație a clădirii I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac" din s. Antonești, r-nul Cantemir**, compania a dat dovadă de operativitate, calitate a lucrărilor executate, experiența și cunoștința profunde în domeniu. De menționat că, pe parcursul derulării contractului nu au fost înregistrate careva obiecții asupra calității lucrărilor, întrucât echipa „VIC DAR COM"S.R.L. dispune de înalte aptitudini profesionale, etice și umane.

Am rămas mulțumiți în urma acestei colaborări și din acest considerent recomandăm compania de construcții „VIC DAR COM"S.R.L. drept un partener extrem de serios în afaceri care duce la îndeplinire sarcinile contractuale în cele mai bune condiții și ne exprimăm intenția de colaborare și pe viitor cu această companie.

I.P. Gimnaziul „Liubomir Chiriac" Ludmila URSU

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții „Vic Dar Com" S.R.L., dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înalte aptitudini profesionale.

Pe parcursul executării **lucrărilor de reparații la căminul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice**, compania „Vic Dar Com" S.R.L. s-a remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu compania „Vic Dar Com" S.R.L., datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută un partener de încredere.

Rector a Academiei de Muzică,
Teatru și Arte Plastice

Victoria MELNIC

MINISTERUL
AGRICULTURII
ȘI INDUSTRIEI ALIMETARE
AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL SPECIAL
PENTRU INFLUENȚE ACTIVE
ASUPRA PROCESELOR
HIDROMETEOROLOGICE

MD-2011, mun. Chișinau, str. Grenoble, 193
Tel. 022 403 416; 022 769 535
E-mail: anticamera@antigrindina.md

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО АКТИВНОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
НА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

MD-2011, мун. Кишинэу, ул. Гренобле, 193
Тел. 022 403 416; 022 769 535
E-mail: anticamera@antigrindina.md

02 noiembrie 2022 Nr. 01-03/435

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Compania „Vic Dar Com" S.R.L. este partenerul nostru la obiectivele „Lucrări de reparație curentă – izolare termică a fasadului blocului administrativ din unitatea specială Sîngerei" și „Lucrări de izolare termică a fasadului blocului MRL din unitatea specială Soroca". În timpul cooperării, „Vic Dar Com" S.R.L. și-a confirmat statutul profesional înalt, competența și activitatea în realizarea sarcinilor atribuite. Toate lucrările au fost efectuate în termeni contractuali, într-un interval de timp strict convenit și cu o calitate maximal posibilă. Angajații companiei dau dovadă de o competență înaltă în realizarea sarcinilor trasate.

Suntem satisfăcuți de lucrările efectuate de compania „Vic Dar Com" S.R.L. și recomandăm ferm această companie, ca partener de încredere și responsabil.

Director **Ion GARABA**

Executor: M. Crăciun
Telefon: (022) 403 416