

Grafic de executie a lucrarilor

Lucrări de reconstrucție a str. Burebista și a unui sector din str. Ion Neculce
(tronsonul cuprins între str. Ștefan cel Mare și str. Burebista) în mun. Ungheni

Nr. crt	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor (luni)									
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	Lucrari pregatitoare										
02	Terasamente										
03	Amenajarea sistemului rutier										
04	Accese la strazi laterale, in curti. Trotuare. Statii si parcare auto										
05	Siguranta rutiera										

Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați:
4 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Administrator: Casian Igor

S.R.L. Servicii Comunale Ungheni