

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LOT 1 Lucrări de reparație în căminului nr. 8 la etajele II și III, al IP UTM din mun. Chișinău, str.
Florilor, 4A

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024						
		Luna						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Organizare de șantier	X						
2.	Lucrări de reparație odaia (5.5*3.2 m) - 18 odăi	X	X	X	X	X	X	X
3.	Lucrări de reparație odaia (4.2*3.3 m) - 20 odăi	X	X	X	X	X	X	X
4.	Lucrări de reparație odaia (4.82*4.2 m) - 4 odăi	X	X	X	X	X	X	X
5.	Lucrări de reparație coridor 45*1.4 m - 2 etaje		X	X	X	X	X	X
6.	Rețele electrice Etui si III		X	X	X	X	X	

Semnat: _____

Nume: Vitalie Druță

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Vital Serviceprim S.R.L.