

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii municipiului Chișinău (str. Armenească 94, 96)

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																							
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45		
	Lucrari de reparatie - blocul nou																								
	Tavane	+											+	+	+	+	+								
	Pereti	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+													
	Pardoseli	+	+	+																					
	Usi,ferestre	+											+	+	+										
	Evacuarea deseurilor		+																						
	Echipament sanitar																			+	+	+			
	Sistema de incalzire																			+	+	+			
	Elictricitatea																			+	+	+			
	Semnalizare antiincendiu																			+	+	+			
	Lucrari de reparatie - blocul nou																								
	Acoperis																+	+	+						
	Fatada																+	+	+						
	Tavane	+																	+	+	+	+	+		
	Pereti	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+											
	Pardoseli	+	+	+																					
	Usi,ferestre	+																	+	+	+				
	Evacuarea deseurilor		+																						
	Echipament sanitar																			+	+	+			
	Elictricitatea																			+	+	+			
	Semnalizare antiincendiu																			+	+	+			
	Alte lucrari																								
	Tavane	+														+	+	+	+	+					
	Pereti	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+								
	Pardoseli	+	+	+																					
	. Usi,	+																	+	+					

Echipament sanitar																					+	+	+	
Evacuarea deseurilor		+																			+	+	+	
Birou	+																				+	+	+	+
Birouri auxiliare																								
Tavan	+															+	+	+	+					+
Pereti	+								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
Pardoseli	+	+	+																					
Lucrari de instalatii video							+															+	+	
Cistema control -acces							+															+	+	

Semnata: semnatura electronica

Nume/prenume: Cebotarenco A.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Euromontaj CTI SRL