

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

privind lucrarea **Lucrari de reparatie a Blocului Locativ Nr.2 etajul 1 si etajul 2** executată la obiectul **Centru de Plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) Brinznei** în cadrul contractului nr. **66** din **12.08.2019** încheiat între **SRL "Olemus Grup"** și **Centru de Plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati (adulte) Brinznei** pentru lucrările de **Lucrari de reparatie a Blocului Locativ Nr.2 etajul 1 si etajul 2**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_, fiind formată din:

**Pascari Vasile** – Director- Presedintele comisiei

**Scutari Tudor** – Responsabil tehnic – membru comisiei

**Panciuc Ion** – membru comisiei

**Levcenco Ruslan** – membru comisiei

**Tanas Olga** – economist CPTPD – membru comisiei

**Costin Ion** – sef gospodarie CPTPD – membru comisiei

**Bejenari Vasile** – medic epidemiolog – membru comisiei

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____ (numele, prenumele)	_____ (calitatea)
_____ (numele, prenumele)	_____ (calitatea)
_____ (numele, prenumele)	_____ (calitatea)
_____ (numele, prenumele)	_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**spre recepție**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Prin terminarea lucrarilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De explotat obiectul**