

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421, bir. 415, bir. 408, bir. 311 Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1  
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Reparatie coridor et. 3				v	v	v	v					
3	Reparatie coridor et. 4				v	v	v	v					
4	Reparatie coridor et. 5				v	v	v	v					
5	Reparatie bir. 311					v							
6	Reparatie bir. 408						v						
7	Reparatie bir. 415							v					
8	Reparatie bir. 421						v						

*Notă: Lucrările vor fi executate cel mult în termen de 120 zile calendaristice (4 luni) de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.*

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.