

Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația stradela Morii de la gospodăria Tarus Maria-Biserica

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022								
		Zile 90								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1.	Organizare de șantier									
2.	1. Depozitarea petrisului									
3.	2. Lucrari de terasament									
4.	3. Asazarea înbracamintei de petris.									

Semnat: _____

Nume: Sînger Olga

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L. „Danigasing”