

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unui sector de drum din s. Volintiri, rl. Stefan Voda
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul
		Luna				
		VIII	IX			
	Organizare de șantier	+				
1.	<u>Reparația unui sector de drum din s. Volintiri, rl. Stefan Voda</u>	+	+			

Semnat: _____

Nume: Fortuna Dorin

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL GROUP ONE

