

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

Reparația acoperișului secției nr.2 str. Costiujeni 3A.

N	Denumirea lucrarilor	ZILE																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Lucrari de de reparatii																														
	Curatirea si spalarea	+	+	+																											
	Demontarea membrane				+	+																									
	Izolatii hidrofuge cu bitum						+	+	+																						
	Amorsarea cu bitum								+	+	+	+	+	+																	
	Invelitori 1 strat									+	+	+	+	+	+	+	+														
	Amorsarea cu bitum															+	+	+	+	+	+										
	Invelitori 2 strat																			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Semnat:semnatura electronica

Nume: Buruiana Daniel.

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei:Euromontaj CTI SRL

