

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G99 M1 – Leușeni – Leova – R34, raionul Hîncești ocde-
b3wdp1-MD-1691147142942

Beneficiar: Î.S.,Administrația de Stat a Drumurilor”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2023					
		Luna					
		August		Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier						
2	1. G99-M1-Leuseni-Leova-R34, km4.250-7.230 (2980m.l.), km7.230-8.340(1100m.l.), km8.840-9.780(940m.l.) 1.1. Partea carosabila						
3	1.2. Accese/Platforme 1.3. Chiuvet 0,4*0,4-st.(150m.l.) 1.4. Reparația podețelor 1.5. Acostamente 1.6. Siguranța						

Data întocmirii 19.08.2023

Semnat:_____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”