

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparație capital, reparația acoperișului flexibil a DDF
Ungheni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020							
		Decade							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	Categoria de lucrări: 1. Reparație acoperiș								
3.	Categoria de lucrări: 2. Reparație la scara casei 2 etaje								
4	Categoria de lucrări: 3. Reparație acoperiș								

Semnat: _____

Nume: **Sînger Olga**

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: **SRL Danigasing**