

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrărilor de reparații curente la laboratorul radiodiagnostic în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11, pentru anul 2025”.

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
		Luna											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier												
2.	” Lucrărilor de reparații curente la laboratorul radiodiagnostic în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo 11, pentru anul 2025”.	<i>Ianuarie</i>	Februarie	Martie	<i>20 Aprilie</i>	-----	-----	-----	----	---	----	-----	-----

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: GUȚAN Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “ 7 SERVICII IMOBILIARE,,