

Formularul F3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Lucrări de reparație la căminul N2 din str. Florilor 2/2 al ASEM"
(denumirea lucrărilor)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2020			
		VI	VII	VIII	IX
Lucrări de reparație et. II					
1.1	Tavane				
1.2	Pereți				
1.3	Pardoseli				
1.4	Electricitate				
1.5	Încălzire				
Lucrări de reparație et. III					
2.1	Tavane				
2.2	Pereți				
2.3	Pardoseli				
2.4	Electricitate				
2.5	Încălzire				
Lucrări de reparație et. IV					
3.1	Tavane				
3.2	Pereți				
3.3	Pardoseli				
3.4	Electricitate				
3.5	Electricitate				
Lucrări de reparație et. V					
4.1	Tavane				
4.2	Pereți				
4.3	Pardoseli				
4.4	Electricitate				
4.5	Electricitate				

Data 12.06.2020
Nume: Iacovlev Iurie
Funcția în cadrul firmei: Director
Semnat:
Denumirea firmei și sigiliu: "Carnels Grup" SRL

