

### Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1556187886564](#) din 16.05.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de deservire a utilajului medical al ANSP prin Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Lotul 2 Servicii de reparații curente a utilajului de laborator.</b>						
Cromatograf cu gaz Agilent 7890B nr. CN13443013	7890	SUA	Agilent	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, e include costul pieselor de schimb utilizate la reparație, cu schimbul senzor blos pentru detector NPD GC 7890A (G3434-60806) CSP. Comrat.	- Diagnosticare sistemului. - Reparație, cu înlocuirea senzorului blos pentru detectorul NPD (G3434-60806), care este inclus în ofertă. - Testarea detectorului NPD după înlocuirea senzorului blos.	

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str.București 23a, of.415, Chișinău, MD 2001, Republica Moldova**