

INVESTITOR Consiliul Raional Hîncești, primăria Voinești

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 4 din 18

Obiectul Reparația Grădiniței de copii în punctul medicului de familie's
este executat în cadrul contractului nr. MD 19-07-05-000025-11/19 Voinești 2-1 Hîncești
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la
_____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

Președinte - Moldoveanu V - primar
Membri - Rolcu M - șef O.C.C.D.
Dachiu P - responsabil tehnic
Cires Z - contabil-șef
Behan G - șefa biroului Financiar Hîncești
Saherova V. - șef C.S.H.
Cruceruș D - consilier local
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Antreprenor SRL "Verecous"
(numele, prenumele)

S. Popescu
(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia
utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea
ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările
comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 248646,89 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea volumelor conform devizului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje 1, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.



7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la în _____ exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: Moldoveanu V.

Membri: Răscu M.

Răchiu P.

Saharova N.

Creț Z.

Orlău G.

Urșareanu P.

Specialiști:



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



(numele, prenumele, semnătura)

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea nu este corectă

" "

L.Ș.

