

FORMULARUL I3

GRAFIC

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

ASD, Lucrări de reparație a drumului M1 Frontieră cu

România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina,

km 71.00-81.00 ”

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Volum	luni											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrări de reparație a drumului M1 Frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 71.00-81.00													

Data completării: **25.10.2019**

Semnat:

Nume: **P. Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Dromas-Cons”**

