

Laborator teste

RAPORT DE

TEST FIZIC



R-Tech

Rue de Mons 3 – B-4000 Liège – Belgium
Tel.: +32 4 224 71 40 – Fax: +32 4 224 25 90
Membră a Schröder Group

Subiect: AXIA 2.2 / 48 LEDuri @ 1000 mA, echipat cu LuCo P7 & Senzor PIR

Eșantion nr.: P-E16117

Scopul testului: Test nivel etanșeitate IP66, conform standardului IEC/EN 60598-1

Observații:

Test solicitat nr.: P-D16173

Document nr.: P-F15100

CONDITII TESTARE:

Operator: BOMBIL Patrick

AXIA 2.2 echipat cu

- LuCo P7
- Priză Nema
- Senzor PIR

Precondiționare: test de rezistență

Test	Rezultat
IP6X : -Aparat de iluminat pornit până la T° stabil -Talc în suspensie -După 1', aparatul este închis -Talc timp de 3 ore	VALIDAT, nimic neobisnuit.
IPX6 : - Aparat de iluminat pornit până la T° stabil - Aparat de iluminat închis și pulverizare imediată cu jet de apă - Furtun cu diametrul de 12,5 mm -Presiunea apei: 1 kg/cm ² -Distanța de pulverizare: 3 m -Durata testului: 3 minute	VALIDAT, nimic neobisnuit.

CONCLUZII:



AXIA 2.2 / 48 LEDuri @ 1A, echipat cu LuCo P7 & senzor PIR satisface cerintele nivelului IP66, conform Standardului IEC/EN 60598-1.

Duplicat pentru: Mr M.

Thijs LAB 09/03/2016

L. Maghe

[semnătură indescifrabilă]

//P-16CR173