

Fabricat în Moldova
S.R.L. „Rocaprund” r-nul. Rîșcani, s. Zăicani
s. Zăicani, r-nul Rîșcani, Republica Moldova

Pașaport de calitate Nr. 4

Piatră spartă din calcar, M400 fr. 20-40 conform GOST 8267-93

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A009448-19 din 16.07.2019
valabil pînă la 31.12.2020

Data fabricării „19” 02 20120

Nr. Lotului 1

Cantitatea 25,3 Obiect _____

Caracteristicile pietrei sparte fr. 20-40

Nr	Denumirea indicatorilor	u/m	m/site	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ p/caracteristicile încercate	Indicatorii reali
1	Densitatea în stare uscată	Kg / m ³	-	GOST 8267-93	GOST 8269.0-97 p. 4.17	-	1170
2.	Compoziție granulometrică	%	№50	GOST 8267-93 pct.4.2.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3	Max 0,5	0,0
		%	№40			Max 10	4,42
		%	№30			30-60	52,4
		%	№20			90-100	92,4
		%	<20			-	7,6
3	Duritatea Marca dupa rezistenta de sfarimare		-	GOST 8267-93 pct. 4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8	Conform tab.3 19-24	M ⁴⁰⁰ 22
4	Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri. Pierderea masei	%	-	GOST 8267-93 pct.4.6	GOST 8269.0-97 pct.4.12	F25 Max 10	F25 6,5
5	Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5	Max. 1	0,65
6	Conținutul de granule alungite	%	-	GOST 8267-93 pct. 4.3.2	GOST 8269.0-97 pct.4.7	Max. 25	16

Responsabil de calitate
L.Ș.

Semnătura

