

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a spațiilor auxiliare ale sălii de sport, Colegiul de Construcții din mun. Hîncești

		Zile																													
N	Denumirea lucrarilor	60																													
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	60	
	Lucrari de onstructie																														
	Usi																+	+	+	+	+										
	Pereti PVC																+	+	+	+	+										
	Ferestre	+	+	+	+	+	+																								
	Tencueli							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												
	Tinc																	+	+	+	+										
	Votpsitorii																		+	+	+	+	+	+	+						
	Placaj												+	+	+	+	+	+													
	Amstrong																					+	+	+	+						
	Pardosele																														
	Strat suport				+	+	+																								
	placi de gresie						+	+	+	+	+	+	+																		
	Lnolem																							+	+	+	+	+			
	Plinte																							+	+	+	+	+			
	Laminat																							+	+	+	+	+			
	Lucrari tehnico sanitare si incalzire																														
	Ciclu 1	+	+	+																											
	Utilaj																													+	+
	Lucrari electrice																														
	Montare	+	+	+																											
	Utilaj																													+	+

Semnăt: semnatura electronica

Nume: Cebotarenco M.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Euromontaj CTI SRL