

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de termoizolare la fasad, reparatie acoperis plat, grupuri sanitare et. 1-5 din cadrul caminului nr. 6, U.P.S. I. Creanga
 str. Sucevita 18, mun. Chisinau

			2023											
			LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3			
Nr.	Denumirea activitatii	Durata	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demolari	21 zile												
2	Lucrari de constructii interioare	75 zile												
3	Lucrari de constructii exterioare	75 zile												
4	Incalzire	37 zile												
5	Apa si canalizare	37 zile												
6	Lucrari de electricitate	37 zile												

Data completarii: **24 august 2023**

Nume: **Igor CEBAN**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **CONS ART ENGINEERING S.R.L.**