

Graficul de executie a lucrarii **Reparatia drumului spre gradinita din s. Valcinet**

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie		
		Anul 2023		
		Luni		
		1	2	
1	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			
2	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material			
3	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			
4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica			
	Total termen de executie	2 luni din momentul primirii ordinului de incepere		

Data:

Semnat: _____

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director SC" LUXGAZ" SRL