

Certificat de calitate № 3859

pentru oxigen în stare gazoasă

Partida №: 2506

Numărul cisternei IITK 5 /0,25

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O ₂ , în %, nu mai puțin de	99,50	99.80
2	Concentrația de C ₂ H ₂ , în %,	Absent	absent
3	Conținutul de ulei	Absent	absent
4	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
5	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
6	Conținutul de O ₃ și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
7	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
8	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform ISO 2046-73 (GOST 5583-78)

Inginer laborant:
Laboratorul Secției de Producere



Data: 11.08.2025

Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor și a serviciilor furnizate, Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L., atestă că: produsul Oxigen gazos medical (O_2) este conform specificațiilor acestuia, corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametri de calitate.

Nr. inmatric. Cisterna/lot: IITK 5 /0,25

Partida № 2506

BULETIN DE ANALIZE

№	Denumirea indicilor	Document normativ GOST 6331-78	Rezultatele analizei
1	Concentrația de O_2 , în %, nu mai puțin de	99,50	99.80
2	Concentrația de C_2H_2 , în %,	Absent	absent
3	Conținutul de ulei	Absent	absent
4	Conținutul de CO	Reținut conform aliniatului 3.6	reținut
5	Conținutul de acizi și baze gazoase	Reținut conform aliniatului 3.7	reținut
6	Conținutul de O_3 și alte gaze oxidative	Reținut conform aliniatului 3.8	reținut
7	Umeditatea și impuritățile mecanice	Reținut conform aliniatului 3.9	reținut
8	Prezența mirosului	Absent	absent

Calitatea oxigenului corespunde conform ISO 2046-73 (GOST 5583-78)

Data: 11.08.2025

Inginer laborant: _____

Laboratorul Secției de Producere

