

Graficul de executie

La obiectul: **lucrari de reparatie a sistemului de ventilare mun. Cahul gradinita nr. 14 "Spicusor"**

Perioada de executie 10 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		August 15-31	Septembrie 01-14		
1.	Organizare de șantier	***			
2.	• Instalare ventilare	***			
	Finisari	***			

Data completării: **03.08.2020**

Nume/prenume: **Gandrabur Oxana**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei **SRL San Construct Grup**



Semnat: