

**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr. _____ din data: 08.05.2026
localitatea com. Găvănoasa, r-ul Cahul

Cu privire la lucrările de construcții „**Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate com. Găvănoasa, r-l Cahul**”, executate la obiectivul **sediul primăriei com. Găvănoasa, r-ul Cahul**, având categoria de importanță deosebită fiind finanțate din contul mijloacelor **primăriei com. Găvănoasa**, în cadrul contractului **nr.14 din 10.03.2026**, încheiat între **Primăria com. Găvănoasa și SRL TREND CONSTRUCT**.

1. Lucrările de construcții au fost executate fără proiect de execuție și autorizație de construcție, în temeiul art.150 din Codul Urbanismului și al Construcțiilor nr.434/2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 17 aprilie, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Vadim Ivanov, primar com. Găvănoasa

Secretarul comisiei:

Ivanov Antonina, secretar, consiliul local

Membrii comisiei

Percembli Svetlana, consilier local

Alexandrova Larisa, consilier local

Baurciulu Tatiana, contabil șef

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

Galaju Andrian, administrator SRL TREND CONSTRUCT

b) proiectantul: nu se aplică

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral _____, cu adresa _____, cu destinația _____, format din următoarele construcții _____, având suprafața la sol _____, suprafața totală _____ și numărul de nivele _____.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **08.05.2026**;

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;

g) valoarea obiectivului este de **238 508,69 lei**, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: _____;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: _____;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: _____;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției _____.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

De a receptiona lucrările.

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

Lucrările sunt finalizate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recomandă recepția la terminarea lucrărilor.

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **4 file** și **5 anexe** numerotate, cu un număr total de **9 file**, a fost încheiat la data de **08 mai** în **3 exemplare**.

Comisia de recepție:

Președinte:

Vadim Ivanov, primar com. Găvănoasa _____

Secretarul comisiei:

Ivanov Antonina, secretar, consiliul local _____

Membrii comisiei

Percembli Svetlana, consilier local _____

Alexandrova Larisa, consilier local _____

Baurciulu Tatiana, contabil șef _____

Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

Şef/şef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrările de construcţie sunt finalizate şi transmise.

Transmisă:

Primită:

Executant:

08.05.2026

Administrator SRL TREND CONSTRUCT
Galaju Andrian

Investitor:

08.05.2026

Primar com. Găvănoasa
Ivanov Vadim

(semnătură)

(semnătură)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 08.05.2026

Lucrările de construcție au fost executate și recepționate conform listei: „ **Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate com. Găvănoasa, r-l Cahul**„conform contractului de antrepriză **nr.14** din **10 martie 2026**

Antreprenor: Galaju Andrian_____

Beneficiar: Ivanov Vadim_____

Anexa nr.2
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 08.05.2026

Observațiile comisiei de recepție: nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian_____

Beneficiar: Ivanov Vadim_____

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 08.05.2026

Documentația de executie care lipsește sau este incompletă: nu se aplică.

Antreprenor: Galaju Andrian_____

Beneficiar: Ivanov Vadim_____

Anexa nr.4
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 08.05.2026

Instrucțiuni de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului: nu sunt.

Antreprenor: Galaju Andrian_____

Beneficiar: Ivanov Vadim_____

Anexa nr.5
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. __ din 08.05.2026

Valoarea lucrărilor executate constituie: **238 508,69 lei (Două sute treizeci și opt de mii cinci sute opt lei,69 bani)**

Antreprenor: Galaju Andrian_____

Beneficiar: Ivanov Vadim_____