

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului din str. Cucorilor 49 si Lucrari de reparatie coridor etajul II din str. Alba Iulia 75/3 mun. Chisinau Directia regionala cautare-salvare nr.1

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019		
		10zile	10 zile	10zile
1.	Lot I Lucrari de reparatie coridor etajul II din str. Alba Iulia 75/3 (30zile)	_____	_____	_____
2.	Lot II Lucrari de reparatie a acoperisului din str. Cucorilor 49 (30zile)	_____	_____	_____

Semnat: _____

Nume: Grişenco Dmitrii

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL „Gamaplast”

